

工作联系单

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目

编号: SGLX-006

致: 晋中浙泰光伏发电有限公司 项目部:
常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

事由: 图纸中支架间距无法满足现场施工

内容: 屋面组件支架安装图中, 施工图纸所示的每组支架间水平间距为 20mm, 施工过程中发现, 同组组件之间的中压块及组件连接线将无法安装, 考虑到现场施工条件, 需要将支架间间距调整至 200mm, 望贵部现场勘查确认。

施工项目部 (章):

项目负责人:

日期:




监理项目部审核意见:

情况属实, 请业主方给予意见, 现暂按其要求进行施工。
确保工程质量。

监理项目部

项目负责人:

日期:



建设单位审核意见:

情况属实, 根据现场实际排布
李明
2017.11.30

建设单位项目部 (章):

项目经理:

日期:



注: 本表一式 3 份, 由施工项目部填写, 施工单位、建设单位、监理单位各存一份。