

资料异常上传情况说明

项目名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 项目

不能上传资料名称	未上传资料情况说明
不能上传原因说明： 总包前期工程资料未报审我监理部；材料设备未报审，进度计划我交接中没有进度计划表；该项目合同更延期签在一起，未收到合同；监理报审资料业主为签字盖章； 填表人：王亚新	
监理项目部确认：  监理项目部（章）：_____ 项目负责人：_____ 日期：2017.09.28	