

施工图预检记录表



工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2MWp) 光伏发电项目

编号: GFDZJBM44-TJXM-TZYJ-02

图纸名称: 1、会检图册(电气综合): TJCC-D0101-01 卷册说明, 2、TJCC-D0101-02、3#配电室接入情况示意图 1, 3、TJCC-D0101-03、3#配电室接入情况示意图, 4、TJCC-D0101-04、3#配电室并网柜系统图, 5、TJCC-D0101-05、3#配电室平面布置图, 6、TJCC-D0101-06、车间三屋顶组件布置图, 7、TJCC-D0101-07、车间三屋顶组串及逆变器布置图, 8、TJCC-D0101-08、逆变器进出线列表, 9、TJCC-D0101-09、100KW 逆变器接线示意图, 10、TJCC-D0101-10、逆变器屋面壁挂安装示意图, 11、TJCC-D0101-11、车间三屋顶防雷接地图, 12、TJCC-D0101-12、防雷接地详图, 13、TJCC-D0101-13、车间三屋顶桥架布置图, 14、TJCC-D0101-14、15、桥架材料清单, TJCC-D0101-15、电缆防火封堵要求图, 16、TJCC-D0101-16 车间三水清洗系统图, 17、TJCC-D0101-17、计算机监控拓扑图。

序号	预 检 记 录	备 注
1	无	按设计要求施工
2	无	按设计要求施工
3	无	按设计要求施工
4	无	按设计要求施工
5	无	按设计要求施工
6	无	按设计要求施工
7	无	按设计要求施工
8	无	按设计要求施工
9	无	按设计要求施工
10	无	按设计要求施工
11	无	按设计要求施工
12	无	按设计要求施工
13	无	按设计要求施工
14	无	按设计要求施工
15	无	按设计要求施工
16	无	按设计要求施工
17	无	按设计要求施工

参与人员签名

日 期: 2021年10月01日



扫描全能王 创建