

监 理 周 报

项目名称: 贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

项目地: 银川市贺兰县

时间: 2018/10/12

施 工 概 况	施工单位 (旭东电力集团有限公司) 1、累计完成: 放线定点 3117 个, 2、打桩 3117 根; 3、箱变基础施工 4 个, 4、箱变吊装完成 4 个, 5、箱变事故油池施工 4 个, 6、光伏区支架安装全部完成 7、光伏组件安装全部完成 8、1*4 直流电缆敷设全部完成 9、组串间接地沟开挖全部完成 10、组串间接地焊接全部完成 11、集电线路直埋电缆敷设全部完成 12、集电线路直埋电缆施工全部完成 13、13#-10#电缆敷设
材 料 进 场 情 况	3*120 电缆到场 1 盘 3*150 电缆到场 1 盘
材 料 进 场 检 验	检查外观和合格证
隐 蔽 验 收 情 况	无
发 文 情 况	无
安 全 情 况	整个施工现场未发生安全事故, 安全防范在可控范围内。



下周工作要点	施工单位（旭东电力集团有限公司） 下周电缆桥架、盖板安装，围网安装 正衡监理 1、按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收。 2、要求组串间的接地焊接要饱满、无焊瘤和焊渣，做防腐的保护层要等到焊缝冷却后再进行喷涂，以免影响保护层质量。 3、要求电缆穿管口（组串间的直流电缆 1*4）做封堵。 4、要求桥架两个端口不能用铁丝绑扎电缆，用塑料扎带或其他非金属扎带绑扎，桥架口要用电缆胶皮垫蹭，预留架上的电缆要满足最小弯曲半径。 5、部分管桩桩头有锈蚀，要求除锈做防腐。 6、组件安装已结束，要对组件和缺陷支架进行逐一排查，支架上的缺陷进行处理，组件安装过程中的缺陷进行整改。
备注	

编制人：南玉荣 审核人：李小忘 编制时间：2018年10月18日

