

新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）

监  
理  
周  
报

第 52 期

2019 年 01 月 01 日至 2019 年 01 月 07 日

项目监理机构（章）

总监理工程师代表

日





	/	/	/	/
<b>11、人员/机械情况</b>	现场管理人员 3 人，施工人员 23 人；			
<b>三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：</b>				
<b>项目主节点</b>	<b>计划日期</b>	<b>调整日期</b>	<b>完成日期</b>	<b>延误原因及赶工措施（简述）</b>
<b>1、首个基础施工</b>	/	/	/	/
<b>2、首套组件安装</b>	/	/	/	/
<b>3、线路倒送电</b>	/	/	/	/
<b>4、首个发电单元并网</b>	/	/	/	/
<b>5、全容量并网</b>	/	/	/	/
<b>四、主要协调问题及解决情况</b>				
<b>提出需要协调的问题</b>	/			
<b>未解决的协调问题解决进展</b>	/			
<b>五、下周计划主要工作内容</b>				
<b>1、道路工程</b>	无			
<b>2、综合楼工程</b>	无			
<b>3、升压站及开关站工程</b>	无			
<b>4、组件区域工程</b>	/			
<b>5、逆变/箱变工程</b>	/			
<b>6、外线工程</b>	无			
<b>7、其他</b>	/			