

# 监理周报

项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输变电工程



项目地：禹州市茱庄乡梨园沟村

本周 施工 概括	<p>一、220kV 线路送出工程：</p> <p>1、高速跨越手续办理；</p> <p>2、停电手续办理。</p> <hr/> <p>二、35kV 集电线路工程：</p> <p>1、C5、D6、D7、D9 立塔；</p> <p>2、C1-C5 挂线；</p> <p>3、C1、D1、E1、D10、F9 下塔电缆。</p> <hr/> <p>三、升压站：</p> <p>1、进站大门消缺；</p> <p>2、排水井消缺；</p> <p>3、排水沟抹面；</p> <p>4、水井消缺；</p> <p>5、两楼钢爬梯消缺；</p> <p>6、东大门轨道埋设；</p> <p>7、东大门外道路消缺</p> <p>8、其他土建消缺；</p> <p>9、35KV 开关柜电缆链接；</p> <p>10、其他电气消缺。</p>
施工 质量 问题	升压站、220kV 线路、35kV 线路质量均在可控范围内。
材料 进场 情况	无
材料 进场 检验	无
隐蔽 验收	升压站：无 220 线路：无

情况	35 线路：无														
发文情况	升压站：联系单 2 份、通知单无 220 线路：联系单 1 份、通知单无 35 线路：联系单 2 份、通知单无														
安全情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围														
下周工作重点	1、 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 做好现场材料的进场管控 升压站： 1、 土建消缺； 2、 电气尾工消缺。  220kV 线路送出工程：高速跨越手续办理、停电手续办理资料报审。 35kV 集电线路工程： C7、E7、C8、C10、C11、F1-F3、F6 铁塔组立； D4-D10 架线；资料报审。  3、 保证安全施工、做好安全检查记录														
天气	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>雨</td> <td>雨</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> </tr> </table>	7	8	9	10	11	12	13	晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴
7	8	9	10	11	12	13									
晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴									

编制人：王

编制时间： 2017 年 09 月 13 日

