

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 13 期

项目：无锡金溢达威孚高科 5.4MW 光伏发电项目		填报周期：2017 年 11 月 6 日—11 月 12 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
2 期地网支架安装完毕，组件装了 20%，桥架安装 60%，3 号楼水泥屋面支架安装完毕等待组件到场。3 号楼夹层清理完毕。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装	2 期支架安装完毕，组件安装 20%			
6、逆变器及箱变				
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施

11、人员/机械情况	施工人员 36 人，铲车 2 辆，吊车 2 辆			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他				

填报人： 朱健康 审核人： _____ 时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

工程现场照片（含文字描述）：