

华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
周报第 4 期 (2017 年 11 月 25 日-2017 年 12 月 1 日)

1、本周项目进展情况

1) 施工准备工作及手续办理

2) 设计工作

①外线图纸完成；

②升压站图纸完成部分；

③光伏区图纸部分；

3) 土建工程

①综合楼：综合楼一层板梁浇筑完成，屋顶支模，完成 27%；

②配电楼：配电楼外墙粉刷，内墙刷白完成，二次室设备安装，二次电缆沟、高压电缆沟电缆支架焊接，防腐刷漆；

③室外设备基础浇筑，高压预制仓基础槽钢防腐刷漆，二次浇筑完成，避雷针基础 2 基，浇筑完成 2 基；SVG 基础 2 基浇筑完成，主变基础 2 基浇筑、粉刷完成，小接地电阻、门支架基础浇筑完成；

机电安装工程

①二次设备室电缆支架焊接、防腐刷漆完成，二次设备安装、蓄电池柜安装完成，高压设备室电缆支架焊接；

4) 送出工程

①外线塔基开挖完成 51 基，塔基基础浇筑完成 51 基，完成 98.1%；

②铁塔组立完成 43 基、完成 82.7%，导线放线完成 4 公里、完成 37.7%，紧线完成 3 公里、完成 28.3%，塔基附件安装、挂牌完成 4 基，完成 7.7%；

5) 主设备到货情况

①升压站：二次设备累计到货 26 台，高低压及控制电缆到场 10 盘，避雷针到货 2 基，构架到货 2 基；

②光伏区：管桩累计到货 5908 根，汇流箱累计到货 288 台，2*70 电缆到货 7000m；



③外线：铁塔导线累计到货 11 卷、共 30KM，绝缘子到货 2245 片，导线金具、光缆金具、光缆货齐，绝缘子 2245 片；

安全、文明生产情况

- ①安全帽正确佩戴；
- ②现场临时用电符合 JGJ46-2005 规范要求；
- ③现场垃圾及时清理；
- ④场区车辆行驶不得超速；

6) 阶段验收

2、下周工作计划

- ①外线塔基基础全部完、组塔完成、展放导线完成 70%；
- ②外线电缆土建施工完成；
- ③升压站配电楼装修；
- ④升压站排水施工，站内整体接地施工；
- ⑤综合楼支模浇筑第一层板梁；
- ⑥对侧站改造做施工前准备工作；
- ⑦光伏区道路施工，沉桩施工；

3、存在问题及需要协调事宜

- ①连绵阴雨稻田土质软绵，导致线路材料运输困难；
- ②升压站修改图纸出现多处错误导致施工进度滞后；
- ③对侧站改造图纸下发时间较晚，订货生产周期紧，施工滞后；
- ④导线展放公路局协调，通道砍伐林业局协调；

4、里程碑节点执行情况


里程碑节点名称	完成时间	备注
首个光伏发电单元基础开始施工		
首个光伏发电单元开始安装		




当阳市庙前镇
分布式农光互补
项目部

开关站基础开始浇筑	2017年11月3日	
综合楼屋面封顶		
开关站受电		
首个光伏发电单元发电		
全部光伏发电单元整套启动开始240小时并网试运行		
项目整体正式移交生产		

5、现场影像资料


	
G1组塔	配电楼内粉
	
外线铁塔放线	二次设备安装

20MWp
光伏发电项目
工程部



光伏区道路修筑

光伏区试桩施工



G37 基础开挖

监理例会

