

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 1 月

001 期

项目：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

填报周期：2018 年 1 月 6 日— 1  
月 14 日

## 一、项目总体建设进度汇总：

## 一、黄柏镇

- 1、凯丰村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 2、合溪村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 3、直坑村光伏扶贫电站，材料进场，正在施工。
- 4、马茅村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 5、瑞兰村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 6、瑞律村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。

## 二、大柏地乡

- 7、大柏地村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 8、礅头村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 9、小岭村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 10、白坑村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。

## 三、壬田镇

- 11、车头村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

## 四、叶坪乡

- 12、寨下村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 13、腰布村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 14、新院村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 15、福水村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 16、黄沙村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 17、岭脑村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 18、谢排村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 19、王屋村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 20、石岗村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 21、松山村光伏扶贫电站，支架已完成安装。
- 22、均田村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。

## 五、日东乡

- 23、贡潭村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 24、樟坑村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 25、炉坑村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。

## 六、云石山乡

- 26、沿坝村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。

- 27、梅坑村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 28、云石山村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 29、石背村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

#### 七、万田乡

- 30、东坑村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 31、井垵村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 32、青坝村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

#### 八、沙洲坝镇

- 33、莲江村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 34、七堡村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

#### 九、九堡镇

- 35、山坑村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 36、丰塘村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。

#### 十、冈面乡

- 37、上田村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 38、沙排村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。

#### 十一、瑞林镇

- 39、龙卧村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 40、瑞红村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 41、大汾村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 42、安全村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 43、里布村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 44、水口村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 45、民主村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 46、盖州村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 47、保卫村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 48、廖坳村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。

#### 十二、丁陂乡

- 49、山溪村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 50、里田村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 51、山龙村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。

#### 十三、拔英乡

- 52、红门村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 53、高岭村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 54、荣新村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 55、大富村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。

#### 十四、武阳镇

- 56、罗石村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。

- 57、中赖村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 58、陈布村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 59、武阳村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 60、粟田村光伏扶贫电站，支架正在安装。
- 61、龙门村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 62、下洲村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。

#### 十五、谢坊镇

- 63、大嵎背村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 64、谢坊村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 65、云龙村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 66、水南村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 67、新建村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 68、塘背村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。

#### 十六、泽覃乡

- 69、明星村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 70、石水村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 71、新丰村光伏扶贫电站，建设地点尚未确认。
- 72、陶林村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 73、兰崇村光伏扶贫电站，建设地点尚未确认。
- 74、永红村光伏扶贫电站，建设地点尚未确认。
- 75、希平村光伏扶贫电站，建设地点尚未确认。

### 二、本周工程建设工作内容及完成情况

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 1、道路工程      | 无               |
| 2、开关站/升压站   | 无               |
| 3、综合楼/附属建筑  | 无               |
| 4、场内桩基施工    | 无               |
| 5、支架及组件安装   | 11个扶贫电站组件已完成安装。 |
| 6、逆变器及箱变    | 无               |
| 7、送出工程（含对侧） | 无               |
| 8、现场调试      | 无               |


|                              |                  |        |        |                                 |
|------------------------------|------------------|--------|--------|---------------------------------|
| <b>9、出图情况</b>                | 图纸不全，部分图纸有电子档    |        |        |                                 |
| <b>10、设备到货情况</b>             | 系统名称             | 计划到货日期 | 实际到货日期 | 本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施 |
|                              |                  |        |        |                                 |
|                              |                  |        |        |                                 |
|                              |                  |        |        |                                 |
|                              |                  |        |        |                                 |
|                              |                  |        |        |                                 |
|                              |                  |        |        |                                 |
|                              |                  |        |        |                                 |
| <b>11、人员/机械情况</b>            |                  |        |        |                                 |
| 三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |                  |        |        |                                 |
| 项目主节点                        | 计划日期             | 调整日期   | 完成日期   | 延误原因及赶工措施（简述）                   |
| <b>1、首个基础施工</b>              |                  |        |        |                                 |
| <b>2、首套组件安装</b>              |                  |        |        |                                 |
| <b>3、线路倒送电</b>               |                  |        |        |                                 |
| <b>4、首个发电单元并网</b>            |                  |        |        |                                 |
| <b>5、全容量并网</b>               |                  |        |        |                                 |
| 四、主要协调问题及解决情况                |                  |        |        |                                 |
| 提出需要协调的问题                    | 蓝图未出，暂时只有电子版施工图。 |        |        |                                 |
| 未解决的协调问题解决进展                 | 个边空壳村的安装地点尚未确认。  |        |        |                                 |
| 五、下周计划主要工作内容                 |                  |        |        |                                 |
| <b>1、道路工程</b>                | 无                |        |        |                                 |
| <b>2、综合楼工程</b>               | 无                |        |        |                                 |
| <b>3、升压站及开</b>               | 无                |        |        |                                 |

|           |   |
|-----------|---|
| 关站工程      |   |
| 4、组件区域工程  | 无 |
| 5、逆变/箱变工程 | 无 |
| 6、外线工程    | 无 |
| 7、其他      | 无 |

填报人： 李云 审核人： 苗守明 时间： 2018 年 1 月 14 日



工程现场照片（含文字描述）：



















梅坑村光伏扶贫电站支架安装20180111



石背村光伏扶贫电站  
组件安装20180112



