

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 5 月

013 期

项目：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

填报周期： 2018 年 4 月 30 日— 5
月 6 日

一、项目总体建设进度汇总：

一、黄柏镇

- 1、凯丰村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 2、合溪村光伏扶贫电站，已并网发电。
- 3、直坑村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 4、马茅村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 5、瑞兰村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 6、瑞律村光伏扶贫电站，已并网发电。

二、大柏地乡

- 7、大柏地村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 8、礅头村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 9、小岭村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 10、白坑村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

三、壬田镇

- 11、车头村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

四、叶坪乡

- 12、寨下村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 13、腰布村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 14、新院村光伏扶贫电站，已并网发电。
- 15、福水村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 16、黄沙村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 17、岭脑村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 18、谢排村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 19、王屋村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 20、石岗村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 21、松山村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 22、均田村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

五、日东乡

- 23、贡潭村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 24、樟坑村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 25、炉坑村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

六、云石山乡

- 26、沿坝村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

27、梅坑村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

28、云石山村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

29、石背村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

七、万田乡

30、东坑村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

31、井垅村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

32、青坝村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

八、沙洲坝镇

33、莲江村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

34、七堡村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

九、九堡镇

35、山坑村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

36、丰塘村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

十、冈面乡

37、上田村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

38、沙排村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

十一、瑞林镇

39、龙卧村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

40、瑞红村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

41、大汾村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

42、安全村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

43、里布村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

44、水口村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

45、民主村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

46、盖州村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

47、保卫村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

48、廖坳村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

十二、丁陂乡

49、山溪村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

50、里田村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

51、山龙村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

十三、拔英乡

52、红门村光伏扶贫电站，已并网发电。

53、高岭村光伏扶贫电站，已并网发电。

54、荣新村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

55、大富村光伏扶贫电站，已并网发电。

十四、武阳镇

56、罗石村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

- 57、中赖村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 58、陈布村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 59、武阳村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 60、粟田村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 61、龙门村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 62、下洲村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

十五、谢坊镇

- 63、大嵎背村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 64、谢坊村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 65、云龙村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 66、水南村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 67、新建村光伏扶贫电站，已并网发电。
- 68、塘背村光伏扶贫电站，已并网发电。

十六、泽覃乡

- 69、明星村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 70、石水村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 71、新丰村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 72、陶林村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 73、兰崇村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 74、永红村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 75、希平村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程	无
2、开关站/升压站	无
3、综合楼/附属建筑	无
4、场内桩基施工	无
5、支架及组件安装	支架及组件已全部完成安装。
6、逆变器及箱变	无
7、送出工程（含对侧）	无
8、现场调试	无


9、出图情况	图纸不全，部分图纸有电子档			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
11、人员/机械情况				
三、截止本周工程建设进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	蓝图未出，只有电子版施工图。			
未解决的协调问题解决进展	个别村的光伏扶贫电站，并网接入点距离电站太远、变压器容量小、新建幼儿园无接入点，需要跟电力部门协商解决。正在协商中。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开	无			


关站工程	
4、组件区域工程	无
5、逆变/箱变工程	无
6、外线工程	无
7、其他	无

填报人： 李云 审核人： 苗守明 时间： 2018 年 5 月 6 日



工程现场照片（含文字描述）：





武阳村光伏扶贫电站
外网并线20180502







