

编号： ZHJL-JLZB-002

监 理 周 报

工程名称： 宁波隆兴 1.52Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

（宁波北仑美沃太阳能发电有限公司）

2018 年 4 月 第 2 期

总监理工程师：

监理项目部（章）：

报告日期： 2018 年 4 月 15 日

监理周报

1. 本周工程实施情况

工程名称	宁波隆兴 1.52Mwp 分布式光伏屋顶发电项目
项目地址	浙江省宁波市北仑区安居路 328 号
建设单位	宁波北仑美沃太阳能发电有限公司
设计单位	西安大唐电力设计研究院有限公司
总包单位	浙江新晟能源工程有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
工程概况	宁波隆兴 1.52Mwp 分布式光伏屋顶发电项目分 3 个厂房： 宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52MWp 光伏发电工程位于浙江省宁波市北仑区小港安居路 328 号。本工程光伏总装机容量为 1.52Mwp, 屋顶上安装多晶 270Wp 组件 5632 块，光伏组件为双排横向布置，与屋面朝向一致，倾角为 10°。组串连接后的直流回路直接经逆变器后，通过交流汇流箱 JHX 进入新增低压配电柜，经升压后以 10Kv 电压接入并网柜。
工程实施情况	宁波隆兴 1.52Mwp 分布式光伏屋顶发电项目，目前隆兴屋面水泥墩放样、转运。组件未到现场，具体时间还不确定。要求施工人员注意现场材料保管。 

2. 本月监理工作情况

提醒督促施工方提供前期报审资料，并对不符合要求的让其整改。

每日现场巡视，对不文明施工现象进行指正。

进行巡视检查现场施工质量及安全施工情况，审查总包单位及施工单位报审及施工资料，并整理完善监理资料。督促总包方加强现场施工安全管理及施工资料同步进行。

3. 工程存在问题及建议

本周主要问题：混凝土保养不到位，水泥墩质量差。施工进度缓慢。

4. 下周监理工作重点

加强对现场的巡视力度，杜绝不文明施工的发生。

要求总包单位负责人要每天到现场做好技术交底，确保工程保质的情况下顺利完成。

督促总包单位施工资料要同步进行。