

安全周报

2019年第01期

2019年5月11日~5月17日

报送单位：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

一、会议要求及落实情况

1、会议要求施工单位做好现场基坑临边防护、现场临时用电和文明施工
对进场施工人员进行三级安全教育，特别是特种作业人员要持证上岗。

2、本周落实情况

本周基本已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
63	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	100		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
3	1	1	100	1	1	1	100%

三、本周安全工作总结

现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复。

四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，必须执行三级配电二级保护网络的安全

施工要求，即总配电箱以下设置分配电箱、分配电箱以下设置开关电箱，开关箱以下连接用电设备。临时用电现场布置应按施工组织设计中用电平面图进行；支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米；现场照明架设高度大于2.4米；危险场所应使用安全电压；配电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm；动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱；用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置；变配电装置符合规范要求；供电采用三相五线制。


五、安全管理记录照片



六、需协调问题

无

审批: 徐耀生



2019年5月17日

安全周报

2019 年第 02 期

2019 年 5 月 17 日~5 月 24 日

报送单位: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、上周会议要求施工单位做好现场基坑临边防护、现场临时用电和文明施工对进场施工人员进行三级安全教育, 特别是特种作业人员要持证上岗。

2、本周落实情况

本周基本已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	114		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
3	1	1	100	1	1	1	100%

三、本周安全工作总结




现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复。

四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护, 现场文明施工、临时施工用电, 必须执行三级配电二级保护的安全施工要求, 即总配电箱以下设置分配电箱、分配电箱以下设置开关电箱, 开关箱以下连接用电设

备进行检查。

五、安全管理记录照片



六、需协调问题

无


审批:

徐耀生

编制:

赵焕程

2019年5月24日



安全周报

2019 年第 03 期

2019 年 5 月 25 日~5 月 31 日

报送单位: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、上周会议要求施工单位做好现场基坑临边防护、现场临时用电和文明施工，生活区的宿舍，要将用电设备的开关及时关闭，生活区要配备灭火器。

2、本周落实情况

本周基本已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	60		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
3	1	1	80	1	1	1	100%

三、本周安全工作总结







现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复。

四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，必须执行三级配电二级保护的安全施工要求，即总配电箱以下设置分配电箱、分配电箱以下设置开关电箱，开关箱以下连接用电设

备进行检查。做好防暑降温工作，做好现场危险辨识和分析，做好消防安全应急演练。


五、安全管理记录照片：问题整改照片



六、需协调问题

无

审批：



2019年5月31日

安全周报

2019 年第 04 期

2019 年 6 月 1 日~6 月 7 日

报送单位：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、上周会议要求施工单位做好现场基坑临边防护、现场临时用电和文明施工，生活区的宿舍，要将用电设备的开关及时关闭，生活区要配备灭火器。

2、本周落实情况

本周基本已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	60		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
3	1	1	80	1	1	1	100%

三、本周安全工作总结

现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复。

四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，必须执行三级配电二级保护的安全施工要求，即总配电箱以下设置分配电箱、分配电箱以下设置开关电箱，开关箱以下连接用电设

备进行检查。做好防暑降温工作，做好现场危险辨识和分析，做好消防安全应急演练。

五、安全管理记录照片:问题整改后照片




六、需协调问题

准备 6 月 11 日进行消防安全应急演练。

审批: 徐彬

编制: 赵咏柱

2019 年 6 月 7 日



安全周报

2019 年第 05 期

2019 年 6 月 8 日~6 月 15 日

报送单位：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、上周会议要求施工单位做好现场基坑临边防护、现场临时用电和文明施工，生活区的宿舍，要将用电设备的开关及时关闭，生活区要配备灭火器。

2、本周落实情况

本周基本已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	60		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
3	1	1	80	1	1	1	100%

三、本周安全工作总结




现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复，本周进行了安全消防及出的坠落事故发生后的应急演练。

四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，必须执行三级配电二级保护的安全施工

要求,即总配电箱以下设置分配电箱、分配电箱以下设置开关电箱,开关箱以下连接用电设备进行检查。做好防暑降温工作,做好现场危险辨识和分析。


五、安全管理记录照片:



六、需协调问题

无

审批: 徐光耀



编制: 吴利柱

2019年6月15日

安全周报

2019 年第 06 期

2019 年 6 月 16 日~6 月 23 日

报送单位: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、上周会议要求施工单位做好现场基坑临边防护、现场临时用电和文明施工, 现场检查风机钢筋加工区二级配电箱没有上锁存在安全隐患。风机钢筋加工区开关箱没有防雨罩, 升压站生产全控制楼一层脚手架搭设不规范缺少剪刀撑, 一层外脚手架没有搭设, 没有水平防护栏杆, 施工存在高空坠落危险, 升压站一层内地上饮料瓶太多, 文明施工管理未做到位。

2、本周落实情况

本周已经落实到位。

二、安全环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	60		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
3	1	1	80	1	1	1	100%

三、本周安全工作总结





现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复, 本周施工现场文明施工处于可控

状态。

四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，必须执行三级配电二级保护的安全施工要求，即总配电箱以下设置分配电箱、分配电箱以下设置开关电箱，开关箱以下连接用电设备进行检查。做好防暑降温工作，做好现场危险辨识和分析。


五、安全管理记录照片：



六、需协调问题

无

审批: 徐光耀



蔡焕柱

2019年6月23日

安全周报

第 07 期

2019 年 6 月 24 日~6 月 30 日

报送单位: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、上周会议要求施工单位做好现场基坑临边防护、现场临时用电和文明施工, 现场检查风机钢筋加工区二级配电箱没有上锁已整改。风机基坑临边防护不到位, 升压站生产控制楼二层脚手架密布网已铺设, 没有水平防护栏杆, 文明施工标识、标牌已完成。

2、本周落实情况

本周已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	60		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
3	1	1	80	1	1	1	100%


本周安全工作总结

现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复, 本周施工现场文明施工处于可控状态。。

四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，必须执行三级配电二级保护的安全施工要求，即总配电箱以下设置分配电箱、分配电箱以下设置开关电箱，开关箱以下连接用电设备进行检查。做好防暑降温工作，做好现场危险辨识和分析。

五、安全管理记录照片：




六、需协调问题

无

审批：徐耀军 编制：赵煥柱

2019年6月30日



安全周报

2019 年第 08 期

2019 年 7 月 1 日~7 月 9 日

报送单位: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、上周会议要求施工单位做好现场基坑临边防护、现场临时用电和文明施工, 现场检查风机钢筋加工区二级配电箱没有上锁已整改。风机基坑临边防护不到位, 升压站生产控制楼二层脚手架密布网已铺设, 没有水平防护栏杆, 文明施工标识、标牌已完成。

2、本周落实情况

本周已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	60		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
3	1	1	80	1	1	1	100%

三、本周安全工作总结

现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复, 本周施工现场文明施工处于可控状态。。

四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，必须执行三级配电二级保护的安全施工要求，即总配电箱以下设置分配电箱、分配电箱以下设置开关电箱，开关箱以下连接用电设备进行检查。做好防暑降温工作，做好现场危险辨识和分析。

五、安全管理记录照片：




六、需协调问题

无

审批：

徐耀奎



赵焕乾

2019年7月9日

安全周报

2019 年第 09 期

2019 年 7 月 10 日~7 月 17 日

报送单位：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、上周会议要求施工单位做好现场基坑临边防护、现场临时用电和文明施工，现场检查风机钢筋加工区二级配电箱没有上锁已整改。风机基坑临边防护不到位，升压站生产控制楼二层脚手架密布网已铺设，没有水平防护栏杆，文明施工标识、标牌已完成。

2、本周落实情况

本周已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理人员	特种人员	其他人员	施工器具	手持式电动工具	特种设备	大型施工车辆	一般车辆
6	8	60		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组数量	班前会次数	培训次数	培训人数	检查次数	隐患数量	整改数量	整改率
3	1	1	80	1	1	1	100%

三、本周安全工作总结

现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复，本周施工现场文明施工处于可控状态。。

四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，设备进场吊装卸车安全文明施工，做好防暑降温工作，做好现场危险辨识和分析。

五、安全管理记录照片：




六、需协调问题

无

审批：徐耀生 编制：赵煥乾

2019年7月17日



安全周报

2019 年第 010 期

2019 年 7 月 18 日~7 月 24 日

报送单位：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、上周会议要求施工单位做好现场基坑临边防护、现场临时用电和文明施工，现场检查升压站生产控制楼模版拆除材料堆放混乱，风机基础施工临边防护不到位，基坑边缘没有设置防护栏杆，高压配电装置灰土挤密桩施工开关箱随地摆放，未作架空处理，通过下发检查记录施工单位已完成整改。

2、本周落实情况

本周已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	60		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
3	1	1	80	1	1	1	100%





三、本周安全工作总结

现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复，本周施工现场文明施工处于可控状态。。

四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，设备进场吊装卸车安全文明施工，做好防暑降温工作，做好现场危险辨识和分析。


五、安全管理记录照片：



六、需协调问题

无

审批：



编制：赵焕柱

2019年7月24日

安全周报

2019 年第 011 期

2019 年 7 月 25 日~8 月 1 日

报送单位: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、上周会议要求施工单位做好现场基坑临边防护、现场临时用电和文明施工,现场检查升压站生产控制楼模版拆除材料堆放混乱,风机基础施工临边防护不到位,基坑边缘没有设置防护栏杆,高压配电装置灰土挤密桩施工开关箱随地摆放,未作架空处理,现场个别工人没有带还安全帽,现场设备吊卸存在的问题,通过下发监理通知单和检查记录形式要求施工单位整改,施工单位能按要求认真完成整改。

2、本周落实情况

本周已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	60		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
3	1	1	80	1	1	1	100%

三、本周安全工作总结

现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复,本周施工现场文明施工处于可控

状态。。


四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，现场塔筒安装装、现场道路交通安全行驶做好防暑降温工作，做好现场危险辨识和分析。


五、安全管理记录照片：




设备吊装技术交底



塔筒吊装准备工作



塔筒吊装完成



35kv 配电室钢筋模版安装

六、需协调问题

无

审批：



编制：

赵永强

2019年8月1日

安全周报

2019 年第 012 期

2019 年 8 月 1 日~8 月 7 日

报送单位：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、上周会议要求施工单位做好现场基坑临边防护、现场临时用电和文明施工，现场检查升压站生产控制楼模版拆除材料堆放混乱，现场钢筋加工区电焊机接线不规范，现场水泵开关箱没有上锁，通过下发监理检查记录形式要求施工单位整改，施工单位能按要求认真完成整改。

2、本周落实情况

本周已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	60		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
3	1	1	80	1	1	1	100%

三、本周安全工作总结

现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复，本周施工现场文明施工处于可控状态。。


四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，现场塔筒安装、现场道路交通安全行驶做好防暑降温工作，做好现场危险辨识和分析。

五、安全管理记录照片：




开关箱未上锁



电焊机接线不规范



文明施工做的不到位



安全检查会议

六、需协调问题

无


审批：

徐耀生

编制：

赵焕柱

2019年8月7日



安全周报

2019 年第 013 期

2019 年 8 月 8 日~8 月 13 日

报送单位：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、上周会议要求施工单位做好现场基坑临边防护、现场临时用电和文明施工现场检查风机基础灰土挤密桩施工打桩施工人员没有戴安全帽。风机基础施工现场基坑临边防护做的不到位，存在安全隐患，需及时整改，通过下发监理检查记录形式要求施工单位整改，施工单位能按要求认真完成整改。

2、本周落实情况

本周已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	60		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
3	1	1	80	1	1	1	100%

三、本周安全工作总结


现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复，本周施工现场文明施工处于可控状态。。

四、下周安全工作计划

四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，现场塔筒安装、现场道路交通安全行驶
做好防暑降温工作，做好现场危险辨识和分析。

五、安全管理记录照片：



临边防护不到位



没有戴安全帽




临边防护不到位

六、需协调问题

无

审批：



编制：

赵明辉

2019年8月13日

安全周报

2019 年第 014 期

2019 年 8 月 14 日~8 月 20 日

报送单位：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、上周会议要求施工单位做好现场基坑临边防护、现场临时用电和文明施工现场检查风机基础灰土挤密桩施工打桩施工人员没有戴安全帽。风机基础施工现场基坑临边防护做的不到位，存在安全隐患，需及时整改，，通过下发监理检查记录形式要求施工单位整改，施工单位能按要求认真完成整改。

2、本周落实情况

本周已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理人员	特种人员	其他人员	施工器具	手持式电动工具	特种设备	大型施工车辆	一般车辆
6	8	60		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组数量	班前会次数	培训次数	培训人数	检查次数	隐患数量	整改数量	整改率
3	1	1	80	1	1	1	100%


三、本周安全工作总结

现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复，本周施工现场文明施工处于可控状态。。


四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，现场塔筒安装、现场道路交通安全行驶
做好防暑降温工作，做好现场危险辨识和分析。


五、安全管理记录照片：




35KV 配电室女儿墙模版安装




升压站生产控制楼室内抹灰




B13#风机基础浇筑



消防水池模版安装



锚栓安装检查



箱变基础检查

六、需协调问题

无

审批：



编制：

赵焕柱

2019年8月20日

安全周报

2019 年第 015 期

2019 年 8 月 20 日~8 月 27 日

报送单位: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、上周会议要求施工单位做好现场基坑临边防护、现场临时用电和文明施工现场检查升压站施工人员没有戴安全帽, 施工单位管理不到位, 安全交底和施工人员进场三级安全教育不到位。现场安全文明施工不到位, 通过下发监理检查记录形式要求施工单位整改, 施工单位能按要求认真完成整改。

2、本周落实情况

本周已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理人员	特种人员	其他人员	施工器具	手持式电动工具	特种设备	大型施工车辆	一般车辆
6	8	60		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组数量	班前会次数	培训次数	培训人数	检查次数	隐患数量	整改数量	整改率
3	1	1	80	1	1	1	100%

三、本周安全工作总结

现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复, 本周施工现场文明施工处于可控状态。。


四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，现场塔筒安装、现场道路交通安全行驶
做好防暑降温工作，做好现场危险辨识和分析。

五、安全管理记录照片：




安全监理例会




升压站室内抹灰




生活区易燃材料离烟囱过近



吊车组装



消防水池浇筑



B01 风机基础浇筑

审批：

徐耀生

编制：

赵安柱

2019年8月27日



安全周报

2019 年第 016 期

2019 年 8 月 27 日~9 月 3 日

报送单位：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、1、上周会议要求施工单位做好现场基坑临边防护、现场临时用电和文明施工现场检查升压站 1 层室内建筑垃圾过多，文明施工不到位，要求对垃圾及时清理。现场检查升压站主变油池开关箱临时用电不规范，需要及时整改。事故油池和污水池临边防护不到位，存在高空坠落隐患，需及时整改。，通过下发监理检查记录和监理通知单形式要求施工单位整改，施工单位能按要求认真完成整改。

2、本周落实情况

本周已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理人员	特种人员	其他人员	施工器具	手持式电动工具	特种设备	大型施工车辆	一般车辆
6	8	60		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组数量	班前会次数	培训次数	培训人数	检查次数	隐患数量	整改数量	整改率
3	1	1	80	1	1	1	100%



三、本周安全工作总结

现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复，本周施工现场文明施工处于可控状态。。

四、下周安全工作计划


1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，升压站室内装修、现场道路交通安全行驶做好防暑降温工作，做好现场危险辨识和分析。

五、安全管理记录照片：



审批：

赵焕才



光耀生

2019年9月3日

安全周报

2019 年第 017 期

2019 年 9 月 10 日~9 月 17 日

报送单位：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、上周会议要求施工单位做好现场基坑临边防护、现场临时用电和文明施工现场检查升压站 1 层室内建筑垃圾过多，文明施工不到位，要求对垃圾及时清理。现场检查升压站主变油池开关箱临时用电不规范，需要及时整改。事故油池和污水池临边防护不到位，存在高空坠落隐患，需及时整改。通过下发监理检查记录和监理通知单形式要求施工单位整改，施工单位能按要求认真完成整改。

2、本周落实情况

本周已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	60		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
3	1	1	80	1	1	1	100%

三、本周安全工作总结

现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复，本周施工现场文明施工处于可控状态。。


四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，升压站室内装修、现场道路交通安全行驶做好防暑降温工作，做好现场危险辨识和分析。


五、安全管理记录照片：




安全监理例会




现场施工垃圾过多



基坑临边防护不到位



升压站控制楼内 2 层垃圾过多




开关箱不符合要求



外墙吊篮施工未经过验收

审批：徐耀生



2019 年 9 月 17 日

安全周报

2019 年第 018 期

2019 年 9 月 17 日~9 月 24 日

报送单位：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、上周会议要求施工单位做好现场基坑临边防护、现场临时用电和文明施工现场检查升压站 1 层室内建筑垃圾过多，文明施工不到位，要求对垃圾及时清理。现场检查升压站主变油池开关箱临时用电不规范，需要及时整改。事故油池和污水池临边防护不到位，存在高空坠落隐患，需及时整改。通过下发监理检查记录和监理通知单形式要求施工单位整改，施工单位能按要求认真完成整改。

2、本周落实情况

本周已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	60		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
3	1	1	80	1	1	1	100%


三、本周安全工作总结

现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复，本周施工现场文明施工处于可控状态。。


四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，防止高空坠落、升压站室内装修、现场道路交通安全行驶，做好现场危险辨识和分析。

五、安全管理记录照片：




安全监理例会



现场施工垃圾过多

审批：徐耀生



编制：赵焕柱

2019年9月24日

安全周报

2019 年第 019 期

2019 年 9 月 25 日~10 月 2 日

报送单位：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、上周会议要求施工单位做好现场检查升压站生产控制楼搅拌机附近废弃水泥编织袋需清理，做好现场文明施工。消防水池周围建筑垃圾需要清理需及时整改。，通过下发监理检查记录和监理通知单形式要求施工单位整改，施工单位能按要求认真完成整改。

2、本周落实情况

本周已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	60		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
3	1	1	80	1	1	1	100%





三、本周安全工作总结

现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复，本周施工现场文明施工处于可控状态。。

四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，防止高空坠落、升压站室内装修、现场道路交通安全行驶，做好现场危险辨识和分析。

五、安全管理记录照片：



审批：

徐耀

编制：

赵晓松

2019年10月2日

安全周报

2019 年第 020 期 2019 年 10 月 2 日~10 月 08 日

报送单位: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、上周会议要求施工单位做好现场基坑临边防护、现场临时用电和文明施工对进场施工人员进行三级安全教育,特别是特种作业人员要持证上岗,现场 F05 风机打桩施工柴油机旁未见灭火器材,通过下发监理检查记录和通知单的形式要求施工单位整改,施工单位能按要求认真完成整改。

2、本周落实情况

本周基本已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	114		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
3	1	1	100	1	1	1	100%

三、本周安全工作总结

现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复,本周施工现场安全处于可控状态。

四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，防止高空坠落，升压站生产控制楼室内装修，现场交通安全行驶，做好现场危险源辨识和分析。


五、安全管理记录照片



安全监理例会



未做接地



未系挂安全带和安全绳

六、需协调问题:无

审批:



赵永刚

2019年10月08日

安全周报

2019年第020期

2019年10月09日~10月15日

报送单位: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、上周会议要求施工单位做好现场搅拌机未做接地, 升压站生产控制楼外墙保温施工, 高空作业人员未系挂安全带和安全绳, 存在高空坠落危险。通过下发监理检查记录和通知单的形式要求施工单位整改, 施工单位能按要求认真完成整改。

2、本周落实情况

本周基本已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	114		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
3	1	1	100	1	1	1	100%

三、本周安全工作总结


现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复, 本周施工现场安全处于可控状态。

四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护, 现场文明施工、临时施工用电, 防止高空坠落, 升压站生产控制楼室内


装修，现场交通安全行驶，做好现场危险源辨识和分析。

五、安全管理记录照片



六、需协调问题:无

审批:



赵安民

2019年10月15日

安全周报

2019 年第 022 期

2019 年 10 月 16 日~10 月 22 日

报送单位：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

上周会议要求施工单位升压站生活区食堂电线使用不规范，需要及时整改。现场大门处缺少警示牌如：现场禁止吸烟牌及安全文明施工和闲人免进牌。现场建筑垃圾过多，需要及时清理，做好现场文明施工。现场基坑临边防护做的不到位，需要及时整改。现场临时用电不规范，现场开关箱门未上锁，电线有私拉乱接的现象，需及时整改。通过下发监理检查记录和通知单的形式要求施工单位整改，施工单位能按要求认真完成整改。

2、本周落实情况

本周基本已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理人员	特种人员	其他人员	施工器具	手持式电动工具	特种设备	大型施工车辆	一般车辆
6	8	114		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组数量	班前会次数	培训次数	培训人数	检查次数	隐患数量	整改数量	整改率
3	1	1	100	1	1	1	100%

三、本周安全工作总结

现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复，本周施工现场安全处于可控状态。

四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，防止高空坠落，升压站生产控制楼室内装修，现场交通安全行驶，做好现场危险源辨识和分析。

五、安全管理记录照片



1、安全例会




2、开关箱未上锁



3、现场电焊动火作业未见灭火器材




4、现场施工作业未戴安全帽



5、楼梯口没有临边防护

六、需协调问题:无



审批:

赵永贵

2019年10月22日

安全周报

2019 年第 023 期

2019 年 10 月 23 日~10 月 29 日

报送单位：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

上周会议要求施工单位检查升压站现场开关箱未上锁，临时用电不规范存在触电危险。检查现场电焊动火作业时，作业区未见灭火器材，存在火灾隐患。升压站生产控制楼 3 楼楼梯口临边防护做的不到位，存在高空坠落危险。施工现场有 1 人未戴安全帽，施工单位安全管理不到位。通过下发监理检查记录和通知单的形式要求施工单位整改，施工单位开关箱上锁未按要求完成整改。

2、本周落实情况

本周基本已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	114		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
3	1	1	100	1	1	1	100%

三、本周安全工作总结

现场检查出的问题开关箱施工单位能及时整改并回复，本周施工现场安全处于可控状态。

四、下周安全工作计划

1、基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，防止高空坠落，升压站生产控制楼室内装修，现场交通安全行驶，做好现场危险源辨识和分析。


五、安全管理记录照片




安全例会




钢筋加工区现场检查



钢筋加工设备未做接地



搅拌机开关箱未上锁



现场开关箱未上锁及文明施工不到位



现场施工人员未戴安全帽

六、需协调问题:无

审批:



赵晓松

2019年10月29日

安全周报

2019年第024期

2019年10月29日~11月05日

报送单位：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

上周会议要求施工单位检查升压站现场开关箱未上锁，临时用电不规范存在触电危险，现场有高空作业的人员要系挂好安全带、安全绳。有新进场员工要对员工进行三级安全教育和培训工作。有危险性的作业，作业前要开站班早会，把危险源进行分析，采取安全防范措施。职工宿舍取暖的设备要做到，人离开宿舍必须切断电源。通过下发监理检查记录和通知单的形式要求施工单位整改，施工单位开关箱上锁未按要求完成整改。

2、本周落实情况

本周基本已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理人员	特种人员	其他人员	施工机具	手持式电动工具	特种设备	大型施工车辆	一般车辆
6	8	114		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组数量	班前会次数	培训次数	培训人数	检查次数	隐患数量	整改数量	整改率
3	1	1	100	1	1	1	100%


三、本周安全工作总结

现场检查出的问题开关箱施工单位能及时整改并回复，本周施工现场安全处于可控状态。

四、下周安全工作计划

1、现场吊装作业，基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，防止高空坠落，升压站生产控制楼室内装修，现场交通安全行驶，做好现场危险源辨识和分析。

五、安全管理记录照片



六、需协调问题:无

审批:



赵煥柱

2019年11月05日

安全周报

2019年第025期

2019年11月06日~11月12日

报送单位: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

上周会议要求施工单位现场生活区开关箱经常出现跳闸断电现象,存在安全隐患。检查升压站现场过路电线、电缆,没有做过路保护措施和架空处理,需及时整改。通过下发监理检查记录和通知单的形式要求施工单位整改,施工单位开关箱上锁未按要求完成整改。

2、本周落实情况

本周基本已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	114		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
3	1	1	100	1	1	1	100%




三、本周安全工作总结


现场检查出的问题开关箱施工单位能及时整改并回复,本周施工现场安全处于可控状态。

四、下周安全工作计划

1、现场吊装作业，基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，防止高空坠落，现场交通安全行驶，做好现场危险源辨识和分析。

五、安全管理记录照片





六、需协调问题:无

审批:



赵焕柱

2019年11月12日

安全周报

2019 年第 026 期

2019 年 11 月 13 日~11 月 19 日

报送单位：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

上周会议要求检查升压站施工现场文明施工做的不到位，没有做到工完料尽场地清。吊装作业人员进场三级安全教育和技术交底没有报验，进场的机械未报验，特种作业人员上岗证未报验。通过下发监理检查记录和通知单的形式要求施工单位整改，施工单位开关箱上锁未按要求完成整改。

2、本周落实情况

本周基本已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	114		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
3	1	1	100	1	1	1	100%


三、本周安全工作总结

现场检查出的问题开关箱施工单位能及时整改并回复，本周施工现场安全处于可控状态。

四、下周安全工作计划

1、现场吊装作业，基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，防止高空坠落，现场交通安全行驶，做好现场危险源辨识和分析。

五、安全管理记录照片



审批: 徐耀生 编制: 袁x笑木主

2019年11月19日

