

监 理 通 知 单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZD-049

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：关于现场吊装卸车存在安全隐患事宜

内容：

进场设备吊装卸车时，施工单位应采取安全保证措施后进行吊装作业，在 11#机位吊卸机舱时存在安全隐患，有 3 名施工人员在机舱和吊车的夹缝中作业，存在安全隐患，施工单位应在机舱系挂安全绳，用安全绳控制机舱的位移，以后卸车吊装时杜绝类似事情发生。

针对以上问题，要求贵单位立即整改完成并及时回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

赵修松
2020年3月21日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。