表号: GF-B10

编号: XXGF-01

# 安全监理周报

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

2019年7月6日第1\_期

项目监理部

总监理工程师:徐辉生

报告日期: 2019 年 07 月 06 日

# 一、本周工作部位、安全工作重点

本周主要进行桩基浇筑施工、测量放线,各项生产安全顺利进行,无安全事故,安全状况良好。

二、本周安全隐患及重大危险源情况

本周检查无安全隐患

- 三、安全培训情况
  - 1、三级安全培训及考试。
  - 2、对二十四种危险小动文件传到。
- 四、业主、监理安全考评

无

五、应急管理

无

#### 六、本周安全制度建设情况

- 1、本周下发了安全监理联系单1份。
- 2、本周完成五牌两图。
- 3、六月安全宣传画。
- 4、二十四种危险小动作宣传画。

## 七、本周安全情况分析、存在改进的方面等及下周安全工作重点

- 1. 本周安全情况良好,现场安全文明施工良好。
- 2. 下周安全工作重点为:
- (1) 加强安全施工工作,维护良好的安全文明施工形象;
- (2)加强对测量放线及桩基浇筑施工的监控和检查力度,及时发现问题并进行整改,预防重大危险出现,确保工程安全进行。

### 八、其它

无