

表号： GF-B10

编号： XXGF-04

安全监理周报

工程名称： 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

2019年 7 月 27 日 第 4 期

项目监理部（章）：

总监理工程师： 徐辉生

报告日期： 2019 年 07 月 27 日



扫描全能王 创建

一、本周工作部位、安全工作重点

本周主要进行桩基浇筑施工、测量放线，基础混凝土支墩吊装

二、本周安全隐患及重大危险源情况

本周检查预制混凝土支墩施工现场，发现，施工现场无安全警示标牌，无防火灭火设备，吊装作业现场，无专职安全管理人员。

三、安全培训情况

三级安全培训及考试。

四、业主、监理安全考评

对施工人员进行考评，考评合格

五、应急管理

资料已报审

六、本周安全制度建设情况

无

七、本周安全情况分析、存在改进的方面等及下周安全工作重点

1. 本周要求各施工现场必须增设专职安全管理人员，警示标志，防火灭火设备必须配置到位。

2. 下周安全工作重点为：

(1)、加强安全培训，提高全员的安全意识，采取内部培训和外部培训相结合的形式，加强安全生产意识，提高安全管理水平；

(2)、健全安全管理制度，完善检查考核机制；

(3)、严格安全管理程序，落实安全管理措施；

(4)、加强对工程车辆，施工机械的安全管理工作，定期进行检修和维护，严禁带病作业，施工机械操作人员必须持证上岗；

(5)、认真执行组织技术交底制度，交底不仅交技术，还要交安全，确保交底的内容切合实际并具有针对性，将安全责任落实到每一位施工人员身上。

(6)、加强临边防护和安全标识标牌；

(7)、严格落实消防安全措施，加强现场动火管理，实施电焊（气焊）作业人员必须持证上岗，动火时要有可靠的安全防护和监护措施；

(8)、施工场区、项目部、材料堆放区域按规定设置消防水管、灭火器等消防器材，按规定存放和使用易燃易爆物品。

八、其它

无

