



正衡监理

4 月 20 日—4 月 26 日

2020 年第 2 周周报

2020 年 04 月 26 日

天津龙源汉沽三期风电项目

1. 本周施工进度：

完成 HG16、HG17 风机位道路彩钢房、电杆拆除工作。

2. 本周天气与投入的人力、机械：

（1）天气情况：

日 期 天 气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
雨							
阴							

（2）人力情况：

工种	管理 人员	技术 总工	施工员	资料 员	安全 员	后勤	测量 员	钢筋 工	电工	砼工
数量	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
工种	压路 机司 机	翻斗 司机	罐车 司机	铲车 司机	挖掘 机司 机	吊车 司机	起重 工	高空 作业 人员	高压 电工	瓦工
数量	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
总计	2 人									

（3）机械情况：

名称 情况	挖 掘 机	装 载 机	推 土 机	压 路 机	砼 罐 车	自 卸 车	皮 卡 车	油 罐 车	洒 水 车	吊 车	货 车	指 挥 车	共计
进场数量	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
正常使用	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

3. 本周存在的问题：

进度及资料：上周下达监理工程师通知单一份 ZHJL-TZD-001 未进行闭环；

质量：无。

安全：无。

4. 下周工作计划：

暂无，等待工人进场。

5. 需要协调和解决的问题：

无。