

# 监理项目部车辆每日检查表

| 项目名称    |                   | 天津龙源汉沽三期风电项目                                                                                                                |                  |        |                 |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------|
| 车牌号     | 津A·HU043          | 车辆类型                                                                                                                        | 东风帅客             | 日期     | 2020 年 7 月 08 日 |
| 序号      | 检查项目              | 检查内容                                                                                                                        | 是否合格（合格打√，不合格打×） | 异常状况说明 |                 |
| 1       | 车身外观              | 车辆外观应整洁、各零部件应完好，连接紧固、没有缺损。                                                                                                  | √                |        |                 |
| 2       | 漏水的检查             | 发动机停转及停车时，水箱、水泵、缸体、缸盖、暖风装置及所有连接部位均不得有明显的渗漏水现象。                                                                              | √                |        |                 |
| 3       | 漏油的检查             | 不得有明显的漏油现象。                                                                                                                 | √                |        |                 |
| 4       | 汽油                | 无泄漏，汽油充足。                                                                                                                   | √                |        |                 |
| 5       | 机油                | 颜色为黄色，且流动性较好。                                                                                                               | √                |        |                 |
| 6       | 防冻液               | 管道有无裂缝和泄漏，防冻液充足。                                                                                                            | √                |        |                 |
| 7       | 轮胎                | 同轴两侧是否装用同一型号、规格轮胎；轮胎的型号、速度级别及胎冠花纹深度、轮胎气压是否符合规定；轮胎的胎面、胎壁有无长度超过 25 mm 或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形；轮胎螺栓、半轴螺栓是否齐全、紧固。 | √                |        |                 |
| 8       | 发动机检查             | 发动机应动力性能良好，运转平稳，怠速稳定、无异响，机油压力正常；发动机应有良好的启动性能。                                                                               | √                |        |                 |
| 9       | 转向系检查             | 转向盘应转动灵活，操纵方便，无阻滞现象。车轮转向过程中，不得与其他部件有干涉现象。                                                                                   | √                |        |                 |
| 10      | 制动系检查             | 制动系应经久耐用，不能因振动或冲击损坏。行车制动系制动踏板的自由行程和踏板力应符合该车有关技术条件。                                                                          | √                |        |                 |
| 11      | 照明、信号装置和其他电气设备的检查 | 灯具应安装牢靠、完好有效；所有灯光的开关应安装牢固、开关自如。                                                                                             | √                |        |                 |
| 12      | 其他项目              |                                                                                                                             | √                |        |                 |
| 项目负责人签字 |                   | 郭俊兴                                                                                                                         | 驾驶人员签字           | 郭俊兴    |                 |