

现场安全定期检查表

项目工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：华东院、西川协佳、无锡镭正联合体

检查日期：2022 年 01 月 24 日

序号	检查项目	检查内容及要求	检查情况	需整改的内容	整改责任人	要求整改完成时间	监理复查时间	复查意见	复查人签字
1	生活办公及民工宿舍	1、无私拉乱接电线，无违规使用大功率电器 2、灭火器数量配备到位、有效，悬挂合理 3、污水流畅、垃圾收集、地面清扫 4、治安保卫制度、责任分解到人	侯射光伏现场	看护人员宿舍私拉乱接电线	陆峰	1 天	01 月 25 日	已完成整改	秦帮学 李军
2	施工现场	1、周边邻界防护（架、网、绳、牌、标语、标志等） 2、环保、（粉尘、污水、噪音、振波等） 3、通风、照明情况良好 4、挂“五牌一图” 洞口、洞内各种标志齐全 5、文明施工、渣土覆盖、围挡清理 6、原材料及半成品堆放 7、监控量测	侯射光伏区	安全警示标牌不足	陆峰	1 天	01 月 25 日	已完成整改	秦帮学 李军
3	施工用电	1、“三相五线制”三级配电（总配电箱、分配电箱、开关箱）、两级保护（漏电保护、接地保护） 2、“一机、一闸、一箱、一漏” 3、安全电压（洞内 36V 以下） 4、电箱要有标识符号、加锁、电工值班	侯射抽水现场	配电箱无标识	陆峰	1 天	01 月 25 日	已完成整改	秦帮学 李军

序号	检查项目	检查内容及要求	检查情况	需整改的内容	整改责任人	要求整改完成时间	监理复查时间	复查意见	复查人签字
4	初期支护	1、初支紧跟开挖、锚喷支护满足安全要求 2、初支无开裂、变形等情况 3、拱脚坚实、无虚渣或悬空，连接筋规范设置 4、锁脚锚杆（导管）按交底施工 5、风水管路固定牢固 6、作业处照明足够 7、量测规范施作、回归分析及时，有效指导施工	不涉及	/	/	/	/	/	/
5	加工棚	1、机具防护装置、安全距离符合规定 2、机具接地、漏电保护装置灵敏 3、人走关机、断电无违章 4、易燃、易爆物品摆放整齐、分类存放并有标识 5、现场安全防火措施、设施到位 6、材料堆码整齐、分类、编号挂牌 7、水泥仓库、砂石料场地能否做到“工完场地清”	不涉及	/	/	/	/	/	/
6	压力容器	1、基础应高出地面 0.25~0.3m 2、不得有油污、明显腐蚀、管路铺设合理 3、进排气阀不漏气、无积碳积灰 4、电气电控装置齐全可靠、电气系统绝缘良好 5、储气罐无裂纹变形、应有出厂合格证 6、储气罐体不得有油污和积水 7、压力储气罐罐体应在检定期内 8、各安全筏动作应灵敏可靠、在检定期内（有铅封） 9、压力表灵敏可靠、在检定期内（有铅封）	不涉及	/	/	/	/	/	/

序号	检查项目	检查内容及要求	检查情况	需整改的内容	整改责任人	要求整改完成时间	监理复查时间	复查意见	复查人签字
7	电焊作业	1、10M 以内不得有乙炔发生器或氧气瓶； 2、离焊接作业点 5M 以内及下方不得有易燃物品 3、不得在储存汽油、煤油等易燃品的容器上进行焊接作业 4、要带好手套、面具，扎好衣裤各开口部以免烧伤 5、氧气瓶与乙炔瓶之间要保持 5M 以上的距离 6、不得带压焊接压力容器 7、动火作业明示牌、责任牌、设备定期检查、动火作业票按动火作业规定严格执行	不涉及	/	/	/	/	/	/
8	其他事项	1、严格执行“三不超”、“五不开”要求 2、装载机无违章搭载以及充当起吊工具现象 3、安全帽、安全带等防护用品佩带规范 4、各类特种作业人员持证上岗 5、现场各值班人员，无脱岗 6、安全技术交底（资料）内容及履行签字手续 7、每日班前安全活动交底、班中巡查、班后总结评论记录 8、未经培训从事特种作业 9、未持操作证上岗 10 定期安全检查制度及安全检查记录	施工现场	早班会未召开，无记录	陆峰	1 天	01 月 25 日	已完成整改	秦帮学 李军
其它问题：目前施工现场常平，抽水，除杂草，施工单位前期报审资料抓紧时间报监理项目部审批。									

检查人（监理）： 秦帮学

现场负责人：陆峰

安全员： 何金珠

现场安全定期检查表

项目工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：华东院、西川协佳、无锡镭正联合体

检查日期：2022 年 03 月 24 日

序号	检查项目	检查内容及要求	检查情况	需整改的内容	整改责任人	要求整改完成时间	监理复查时间	复查意见	复查人签字
1	生活办公及民工宿舍	1、无私拉乱接电线，无违规使用大功率电器 2、灭火器数量配备到位、有效，悬挂合理 3、污水流畅、垃圾收集、地面清扫 4、治安保卫制度、责任分解到人	侯射、养鸭鱼塘光伏现场	灭火器数量配备不足	陆峰	1 天	03 月 25 日	已完成整改	秦帮学 李军
2	施工现场	1、周边邻界防护（架、网、绳、牌、标语、标志等） 2、环保、（粉尘、污水、噪音、振波等） 3、通风、照明情况良好 4、挂“五牌一图” 洞口、洞内各种标志齐全 5、文明施工、渣土覆盖、围挡清理 6、原材料及半成品堆放 7、监控量测	侯射、养鸭鱼塘光伏区	材料堆放不规范	陆峰	3 天	03 月 27 日	已完成整改	秦帮学 李军
3	施工用电	1、“三相五线制”三级配电（总配电箱、分配电箱、开关箱）、两级保护（漏电保护、接地保护） 2、“一机、一闸、一箱、一漏” 3、安全电压（洞内 36V 以下） 4、电箱要有标识符号、加锁、电工值班	侯射抽水现场	配电箱无标识、未加锁	陆峰	2 天	03 月 26 日	已完成整改	秦帮学 李军

序号	检查项目	检查内容及要求	检查情况	需整改的内容	整改责任人	要求整改完成时间	监理复查时间	复查意见	复查人签字
4	初期支护	1、初支紧跟开挖、锚喷支护满足安全要求 2、初支无开裂、变形等情况 3、拱脚坚实、无虚渣或悬空，连接筋规范设置 4、锁脚锚杆（导管）按交底施工 5、风水管路固定牢固 6、作业处照明足够 7、量测规范施作、回归分析及时，有效指导施工	不涉及	/	/	/	/	/	/
5	加工棚	1、机具防护装置、安全距离符合规定 2、机具接地、漏电保护装置灵敏 3、人走关机、断电无违章 4、易燃、易爆物品摆放整齐、分类存放并有标识 5、现场安全防火措施、设施到位 6、材料堆码整齐、分类、编号挂牌 7、水泥仓库、砂石料场地能否做到“工完场地清”	不涉及	/	/	/	/	/	/
6	压力容器	1、基础应高出地面 0.25~0.3m 2、不得有油污、明显腐蚀、管路铺设合理 3、进排气阀不漏气、无积碳积灰 4、电气电控装置齐全可靠、电气系统绝缘良好 5、储气罐无裂纹变形、应有出厂合格证 6、储气罐体不得有油污和积水 7、压力储气罐罐体应在检定期内 8、各安全筏动作应灵敏可靠、在检定期内（有铅封） 9、压力表灵敏可靠、在检定期内（有铅封）	不涉及	/	/	/	/	/	/

序号	检查项目	检查内容及要求	检查情况	需整改的内容	整改责任人	要求整改完成时间	监理复查时间	复查意见	复查人签字
7	电焊作业	1、10M 以内不得有乙炔发生器或氧气瓶； 2、离焊接作业点 5M 以内及下方不得有易燃物品 3、不得在储存汽油、煤油等易燃品的容器上进行焊接作业 4、要带好手套、面具，扎好衣裤各开口部以免烧伤 5、氧气瓶与乙炔瓶之间要保持 5M 以上的距离 6、不得带压焊接压力容器 7、动火作业明示牌、责任牌、设备定期检查、动火作业票按动火作业规定严格执行	候射接地沟扁铁焊接	个别扁铁与扁铁焊接搭接不足	陆峰	1 天	03 月 25 日	已完成整改	秦帮学 李军
8	其他事项	1、严格执行“三不超”、“五不开”要求 2、装载机无违章搭载以及充当起吊工具现象 3、安全帽、安全带等防护用品佩带规范 4、各类特种作业人员持证上岗 5、现场各值班人员，无脱岗 6、安全技术交底（资料）内容及履行签字手续 7、每日班前安全活动交底、班中巡查、班后总结评论记录 8、未经培训从事特种作业 9、未持操作证上岗 10 定期安全检查制度及安全检查记录	施工现场	早班会未召开，无记录	陆峰	3 天	03 月 27 日	未完成整改	秦帮学 李军
其它问题：项目已开始施工，图纸会审、设计交底、勘测报告都未提交至监理项目部，施工单位前期报审资料抓紧时间报监理项目部审批。									

检查人（监理）： 秦帮学

现场负责人：陆峰

安全员： 何金珠

现场安全定期检查表

项目工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：华东院、西川协佳、无锡镭正联合体

检查日期：2022 年 01 月 24 日

序号	检查项目	检查内容及要求	检查情况	需整改的内容	整改责任人	要求整改完成时间	监理复查时间	复查意见	复查人签字
1	生活办公及民工宿舍	1、无私拉乱接电线，无违规使用大功率电器 2、灭火器数量配备到位、有效，悬挂合理 3、污水流畅、垃圾收集、地面清扫 4、治安保卫制度、责任分解到人	侯射光伏现场	看护人员宿舍私拉乱接电线	陆峰	1 天	01 月 25 日	已完成整改	秦帮学 李军
2	施工现场	1、周边邻界防护（架、网、绳、牌、标语、标志等） 2、环保、（粉尘、污水、噪音、振波等） 3、通风、照明情况良好 4、挂“五牌一图” 洞口、洞内各种标志齐全 5、文明施工、渣土覆盖、围挡清理 6、原材料及半成品堆放 7、监控量测	侯射光伏区	安全警示标牌不足	陆峰	1 天	01 月 25 日	已完成整改	秦帮学 李军
3	施工用电	1、“三相五线制”三级配电（总配电箱、分配电箱、开关箱）、两级保护（漏电保护、接地保护） 2、“一机、一闸、一箱、一漏” 3、安全电压（洞内 36V 以下） 4、电箱要有标识符号、加锁、电工值班	侯射抽水现场	配电箱无标识	陆峰	1 天	01 月 25 日	已完成整改	秦帮学 李军

序号	检查项目	检查内容及要求	检查情况	需整改的内容	整改责任人	要求整改完成时间	监理复查时间	复查意见	复查人签字
4	初期支护	1、初支紧跟开挖、锚喷支护满足安全要求 2、初支无开裂、变形等情况 3、拱脚坚实、无虚渣或悬空，连接筋规范设置 4、锁脚锚杆（导管）按交底施工 5、风水管路固定牢固 6、作业处照明足够 7、量测规范施作、回归分析及时，有效指导施工	不涉及	/	/	/	/	/	/
5	加工棚	1、机具防护装置、安全距离符合规定 2、机具接地、漏电保护装置灵敏 3、人走关机、断电无违章 4、易燃、易爆物品摆放整齐、分类存放并有标识 5、现场安全防火措施、设施到位 6、材料堆码整齐、分类、编号挂牌 7、水泥仓库、砂石料场地能否做到“工完场地清”	不涉及	/	/	/	/	/	/
6	压力容器	1、基础应高出地面 0.25~0.3m 2、不得有油污、明显腐蚀、管路铺设合理 3、进排气阀不漏气、无积碳积灰 4、电气电控装置齐全可靠、电气系统绝缘良好 5、储气罐无裂纹变形、应有出厂合格证 6、储气罐体不得有油污和积水 7、压力储气罐罐体应在检定期内 8、各安全筏动作应灵敏可靠、在检定期内（有铅封） 9、压力表灵敏可靠、在检定期内（有铅封）	不涉及	/	/	/	/	/	/

序号	检查项目	检查内容及要求	检查情况	需整改的内容	整改责任人	要求整改完成时间	监理复查时间	复查意见	复查人签字
7	电焊作业	1、10M 以内不得有乙炔发生器或氧气瓶； 2、离焊接作业点 5M 以内及下方不得有易燃物品 3、不得在储存汽油、煤油等易燃品的容器上进行焊接作业 4、要带好手套、面具，扎好衣裤各开口部以免烧伤 5、氧气瓶与乙炔瓶之间要保持 5M 以上的距离 6、不得带压焊接压力容器 7、动火作业明示牌、责任牌、设备定期检查、动火作业票按动火作业规定严格执行	不涉及	/	/	/	/	/	/
8	其他事项	1、严格执行“三不超”、“五不开”要求 2、装载机无违章搭载以及充当起吊工具现象 3、安全帽、安全带等防护用品佩带规范 4、各类特种作业人员持证上岗 5、现场各值班人员，无脱岗 6、安全技术交底（资料）内容及履行签字手续 7、每日班前安全活动交底、班中巡查、班后总结评论记录 8、未经培训从事特种作业 9、未持操作证上岗 10 定期安全检查制度及安全检查记录	施工现场	早班会未召开，无记录	陆峰	1 天	01 月 25 日	已完成整改	秦帮学 李军
其它问题：目前施工现场常平，抽水，除杂草，施工单位前期报审资料抓紧时间报监理项目部审批。									

检查人（监理）： 秦帮学

现场负责人：陆峰

安全员： 何金珠