

工程罚款通知单

编号：ZHJL-PLFK-005

工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
建设单位	平陆上电万坤新能源有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位	上海电力安装第一工程有限公司
罚款事由	升压站仍存在以下安全隐患质量问题： 1、配电箱未做重复接地，雨天未关箱门（见图一）。 2、接地扁钢未进行三面焊（见图二）。 3、塔基掏挖成孔未做防雨及安全防护措施措施（见图三） 图一 图二



图三

监理下过类似整改通知单，至今仍未整改。

为了保证工程质量和安全，现对你方进行考核，每项罚款人民币：10000.00元整，共 30000.00 元整。

罚款金额	大写：叁万元人民币
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司 项目负责人：黄友平 日期：2023年09月23日
建设单位	平陆上电万坤新能源有限公司 项目负责人：王坤 日期：2023年7月13日
受罚单位	上海电力安装第一工程有限公司 项目负责人：程伟 日期：2023年7月13日