

工程罚款通知单



工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
建设单位	平陆上电万坤新能源有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位	上海电力安装第一工程有限公司
罚款事由	经监理、业主在西沟地块光伏场区巡视,发现 8 方阵仍存在如下质量问题(且在第 1、2 方阵已出现过类似质量问题): 1、桩孔内砼浇筑未达到与原地面持平(见图一)。 2、孔内浮土未清理干净就擅自桩基砼浇筑,至使钢管桩露出地面长度大于设计要求(见图二)。 3、桩基轴线位移 50,且管桩表面砼未清理干净(见图三)。 4、长度 1400 管桩擅自切短为 900(见图四),严重影响到支架结构安全。  (图一)  (图二)  (图三)  (图四)

为了保证工程质量，现对你方进行考核，第 1~3 项罚款人民币：10000.00 元整，第 4 项罚款人民币：10000.00 元整，共 20000.00 元整。
该罚款单将于下月工程款中扣除。

罚款金额

大写：贰万圆人民币
常州正衡电力工程监理有限公司
农光互补光伏发电项目
监理单位

监理单位

常州正衡电力工程监理有限公司

项目负责人：张建军

日期：2023 年 10 月 01 日

建设单位

平陆上电万坤新能源有限公司

项目负责人：张建军

日期：2023 年 10 月 1 日

受罚单位

上海电力安装第一工程有限公司

项目负责人：张建军

日期：2023 年 10 月 1 日