

工程罚款通知单

编号: ZHJL-PLFK-007

工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
建设单位	平陆上电万坤新能源有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位	上海电力安装第一工程有限公司
罚款事由	经监理、业主在西沟地块光伏场区巡视,发现 1~3#地块仍存在如下质量问题 (且以前已也出现过类似质量问题): 1、该区域未引孔达到设计深度,擅自把 2700 桩长截短。 2、引孔未能达到设计深度原因,未通知监理、总包相关人员现场见证,亦未见以书面形式报给业主、监理、总包,就擅自砼浇筑。  为了保证工程质量,现对你方进行考核,共罚款人民币: 30000.00 元整,该罚款单将于下月工程款中扣除。
罚款金额	大写: 叁万元人民币
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司 项目负责人: 黄永革 日期: 2023 年 10 月 12 日
建设单位	平陆上电万坤新能源有限公司 项目负责人: 日期: 2023 年 10 月 12 日
受罚单位	上海电力安装第一工程有限公司 项目负责人: 日期: 2023 年 10 月 13 日