

工程材料/构配件/设备报审表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目土建安装工程

编号: JGV-CLBS-29

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方于 2018 年 06 月 20 日进场的 ☐ 工程材料 / ☐ 构配件 / ☐ 设备数量如下 (见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上, 拟用于下述部位:

浙江金刚汽车路桥 V 项目基地总装车间、焊装车间、生产准备车间屋面永久围栏、检修通道安装, 请审核。

附件: 1. 数量清单 1 份
2. 质量证明文件 14 份
3. 自检结果: 合格

承包单位 (章):

项目经理: 田平

日期: 2018.7.13

项目监理机构审查意见:

经检查, 上述 ☒ 工程材料 / ☐ 构配件 / ☐ 设备 ☒ 符合 / ☐ 不符合设计文件和规范的要求,
☒ 准许 / ☐ 不准许进场, ☒ 同意 / ☐ 不同意使用于拟定部位。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 郭光耀

日期: 2018.7.13

附件 1: 工程材料/构配件/设备数量清单

编号: JGV-CLBS-29

工程名称		浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目土建安装工程			分部(分项)工程名称	附属工程安装
序号	工程材料名称	规格型号	单位	数量	生产厂家	合格证编号
1	铝合金围栏、检修通道铝合金支架	详见产品合格证清单	批		天津吉祥新能源科技有限公司	JXXNY2018061801~06
2		以下空白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

报

天津吉祥新能源科技有限公司检验报告

报告编号	JXXNY2018061806			
检验名称	浙江正泰新能源开发有限公司			
工程名称	正泰台州吉利沃尔沃护栏和检修通道 生产准备车间检修通道			
检测日期	2018/6/18		检测地点	检测中心
样品特征描述	样品名称	光伏支架		报告日期
	样品型号	巴特勒夹块1-1	M8*30内六角螺栓组合	#REF!
		巴特勒夹块1-3	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	0
		30*40铝轨	M8*35外六角螺栓组合	0
		#REF!	M8*25外六角螺栓组合	
		#REF!	#REF!	
		35单侧压块	#REF!	
	检验前特征	全新	样品数量	共70件
	检验过程描述	检验标准	检验与试验规范	
主要检测设备		千分尺、卷尺、游标卡尺、锌层测厚仪		
监测环境		室内（无特殊要求）		
检测结论	经过检测光伏之架外观、锌层、几何尺寸等等符合检验与试验规范的相应指标和要求，质量合格			
检验项目	检验结果			
	外观、几何尺寸、镀锌层、组装等			
1、外观	要求			检验结果
	表面平滑，平整、无明显缺陷			合格
2、尺寸	要求			检验结果
	依据图纸要求			合格
3、镀锌层	要求			检验结果
	镀锌层厚度平均 $\geq$			合格
4、组装	要求			检验结果
	各配件间可轻松实配且紧凑、无松动			合格
5、紧固件	要求			检验结果
	无滑牙、堵塞			合格
检验员	赵东辉	批准	王文娟	

天津吉祥新能源科技有限公司产品合格证

项目编号	2180515014099	合格证编号	JXXNY2018061806		
用户单位	浙江正泰新能源开发有限公司				
工程名称	正泰台州吉利沃尔沃护栏和检修通道 生产准备车间检修通道				
序号	产品名称	材料	单位	数量	备注
1	30*40铝轨	6063-T6	件	1411	30*40铝轨, L=600mm
2	巴特勒夹块1-1	6063-T6	件	2821	L=50mm
3	巴特勒夹块1-3	6063-T6	件	2821	L=50mm
4	M8*35外六角螺栓组合	SUS304	套	2821	配2平垫+1弹垫+1螺母, A2-70
5	M8*25外六角螺栓组合	SUS304	套	2821	配1平垫+1弹垫+1螺母, A2-70
6	35单侧压块	6063-T6	件	2821	L=60mm
7	M8*30内六角螺栓组合	SUS304	套	2821	配1弹垫+1螺母, A2-70
8					
9					
以上产品经我公司质量部检测, 符合GB/T2314-2008标准要求, 准予出厂。					
检测员	赵东辉			检测日期	2018/6/18
天津吉祥新能源科技有限公司质量部					
地址: 天津市静海区双塘高档五金产业园					



天津吉祥新能源科技有限公司检验报告

报告编号	JXXNY2018061802		
检验名称	浙江正泰新能源开发有限公司		
工程名称	正泰台州吉利沃尔沃护栏和检修通道 焊装车间护栏		
检测日期	2018/6/18	检测地点	检测中心
样品特征描述	样品名称	光伏支架	报告日期
	样品型号	巴特勒夹块1-1	M8*50外六角螺栓组合
		巴特勒夹块1-3	#REF!
		角铝	#REF!
		竖杆	M8*35外六角螺栓组合
		斜杆	M8*25外六角螺栓组合
		#REF!	横杆
		M8*80外六角螺栓组合	#REF!
	检验前特征	全新	样品数量
	检验标准	检验与试验规范	
检验过程描述	主要检测设备	千分尺、卷尺、游标卡尺、锌层测厚仪	
	监测环境	室内（无特殊要求）	
检测结论	经过检测光伏之架外观、锌层、几何尺寸等等符合检验与试验规范的相应指标和要求，质量合格		
检验结果			
检验项目	外观、几何尺寸、镀锌层、组装等		
1、外观			
要求		检验结果	
表面平滑，平整、无明显缺陷		合格	
2、尺寸			
要求		检验结果	
依据图纸要求		合格	
3、镀锌层			
要求		检验结果	
镀锌层厚度平均 $\geq$		合格	
4、组装			
要求		检验结果	
各配件间可轻松实配且紧凑、无松动		合格	
5、紧固件			
要求		检验结果	
无滑牙、堵塞		合格	
检验员	赵东辉	批准	王文娟

天津吉祥新能源科技有限公司产品合格证

项目编号	2180515014099	合格证编号	JXXNY2018061802		
用户单位	浙江正泰新能源开发有限公司				
工程名称	正泰台州吉利沃尔沃护栏和检修通道 焊装车间护栏				
序号	产品名称	材料	单位	数量	备注
1	巴特勒夹块1-1	6063-T6	件	1355	L=50mm
2	巴特勒夹块1-3	6063-T6	件	1355	L=50mm
3	角铝	6063-T6	件	678	L40*3.0, L=650mm
4	竖杆	6063-T6	件	678	铝管口30*40, L=1200mm
5	斜杆	6063-T6	件	678	铝管口30*40, L=851mm
6	M8*35外六角螺栓组合	SUS304	套	1355	配2平垫+1弹垫+1螺母, A2-70
7	M8*25外六角螺栓组合	SUS304	套	1355	配2平垫+1弹垫+1螺母, A2-70
8	M8*80外六角螺栓组合	SUS304	套	2709	配2平垫+1弹垫+1螺母, A2-70
9	M8*50外六角螺栓组合	SUS304	套	1355	配2平垫+1弹垫+1螺母, A2-70
10	横杆	6063-T6	件	483	铝管口40*20*1.2, L=6000mm
11	横杆连接件	6063-T6	件	481	铝管口37*14*1.2, L=120mm
12	ST4.8*16钻尾螺钉	SUS410	件	1922	
17					
18					
以上产品经我公司质量部检测, 符合GB/T2314-2008标准要求, 准予出厂。					
检测员	赵东辉			检测日期	2018/6/18
天津吉祥新能源科技有限公司质量部					
地址: 天津市静海县双塘高档五金产业园					

