

表 B.0.10 工程材料/设备/构配件进场报审表

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)光伏发电项目(标段二)

编号: QZSQ-GCCL-028

致 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构):

我方于 2021 年 09 月 01 日进场的光伏支架工程材料数量如下(见附件), 现将质量证明文件及自检结果报上, 拟用于下述部位:

1、44#单元阵列光伏支架。

请审核

附件: 1. 数量清单。

2. 质量证明文件。

3. 自检结果。

承包单位(章):

项目经理: 廖均帅

日期: 2021/09/01

审查意见:

经审查, 以上材料检查结果合格, 质量证明文件符合归档要求, 同意进场用于该区域使用。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 廖均帅

日期: 2021/09/01

注: 本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

产品检验记录

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)光伏发电项目(标段二)

编号: QZSQ-CGJY-028

工程名称		钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)光伏发电项目(标段二)			检查日期	2021年9月01日	
序号	名 称	规格 型号	进场 数量	生产 厂家	自检项目	自检 结果	主要使用部位
1	支架材料	3*30	92 套	天丰	外观检查	合格	44#方阵
2	支架材料	3*21	10 套	天丰	外观检查	合格	44#方阵
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
签字栏	施工单位		四川浩能新能源有限公司				
	质检员		师文				

表 B.0.10 工程材料/设备/构配件进场报审表

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)光伏发电项目(标段二)

编号: QZSQ-GCCL-025

致 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构):

我方于 2021 年 09 月 01 日进场的 3150kV 箱变设备数量如下(见附件), 现将质量证明文件及自检结果报上, 拟用于下述部位:

1、34#、37#箱变平台。

请审核。

附件: 1. 数量清单。

2. 质量证明文件。

3. 自检结果。

承包单位(章):

项目经理:

日期:

审查意见:

经审查, 试验结果合格, 试验报告版面
质量符合归档要求,

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日期:

注: 本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

产品检验记录

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)光伏发电项目(标段二)	钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)光伏	检查
------------------------------------	---------------------	----

编号: QZSQ-CGJY-025

[illegible]

表 B.0.10 工程材料/设备/构配件进场报审表

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)光伏发电项目(标段二)

编号: QZSQ-NBQ-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构):

我方于 2021 年 08 月 17 日进场的 SUN2000-196KTL-H0 逆变器设备数量如下(见附件),
现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位:

1、43#光伏阵列。

请审核。

附件: 1. 数量清单。

2. 质量证明文件。

3. 自检结果。

承包单位(章):

项目经理:

日期: 2021.08.17

审查意见:

经检查,以上材料检查结果合格,质量证明文件符合规范设计和归档要求,同意进场用于该区域使用。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日期: 2021.08.17

注: 本表一式三份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

产品检验记录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）

编号：QZSQ-NBQ-001

工程名称		钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）			检查日期	2021 年 8 月 17 日	
序号	名 称	规格 型号	进场 数量	生产 厂家	自检项目	自检 结果	主要使用部位
1	逆变器	SUN200 -196KTL -H0	16 台	华为	外观检查	合格	43#光伏阵列
签字栏	施工单位		四川浩能新能源有限公司				
	质检员		修文				

表 B.0.10 工程材料/设备/构配件进场报审表

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)光伏发电项目(标段二)

编号: QZSQ-NBQ-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构):

我方于 2021 年 09 月 1 日进场的 SUN2000-196KTL-H0 逆变器设备数量如下(见附件), 现将质量证明文件及自检结果报上, 拟用于下述部位:

1、41#光伏阵列。

请审核。

附件: 1. 数量清单。

2. 质量证明文件。

3. 自检结果。

承包单位(章):

项目经理:

日期:

审查意见:

经审查, 以上材料检查结果合格, 质量证明文件符合规范、设计和归档要求, 同意进场用于该区域使用。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日期:

注: 本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

产品检验记录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）

编号：QZSQ-NBQ-002

工程名称		钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）			检查日期	2021 年 09 月 01 日	
序号	名 称	规格 型号	进场 数量	生产 厂家	自检项目	自检 结果	主要使用部位
1	逆变器	SUN200 -196KTL -H0	16 台	华为	外观检查	合格	41#光伏阵列
签字栏	施工单位		四川浩能新能源有限公司				
	质检员		师文				

表 B.0.10 工程材料/设备/构配件进场报审表

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)光伏发电项目(标段二)

编号: QZSQ-NBQ-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构):

我方于 2021 年 9 月 08 日进场的 SUN2000-196KTL-H0 逆变器设备数量如下(见附件), 现将质量证明文件及自检结果报上, 拟用于下述部位:

1、42#光伏阵列。

请审核。

附件: 1. 数量清单。

2. 质量证明文件。

3. 自检结果。

承包单位(章):

项目经理:

日期:



审查意见:

经审查, 该设备质量证明文件试验结果合格, 资料文件版面质量符合归档要求, 同意进场用于该区域使用。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日期:



注: 本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

产品检验记录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）

编号: QZSQ-NBQ-003

工程名称		钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）			检查日期	2021 年 09 月 08 日	
序号	名 称	规格 型号	进场 数量	生产 厂家	自检项目	自检 结果	主要使用部位
1	逆变器	SUN200 -196KTL -H0	16 台	华为	外观检查	合格	42#光伏阵列
签字栏	施工单位		四川浩能新能源有限公司				
	质检员		师文				

表 B.0.10 工程材料/设备/构配件进场报审表

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)光伏发电项目(标段二)

编号: QZSQ-NBQ-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位):

我方于 2021 年 9 月 15 日进场的 SUN2000-196KTL-H0 逆变器设备数量如下(见附件), 现将质量证明文件及自检结果报上, 拟用于下述部位:

1、44#光伏阵列。

请审核。

附件: 1. 数量清单。

2. 质量证明文件。

3. 自检结果。

承包单位(章):

项目经理: 黄均

日期: 2021/09/15

审查意见: 经审查, 该设备试验结果合格, 试验报告版面
预量符合归档要求。同意进场在该区域使用。

项目监理单位(章):

专业监理工程师: 陈

日期: 2021/09/15

注: 本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

产品检验记录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）

编号: QZSQ-NBQ-004


工程名称		钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）			检查日期	2021年09月15日	
序号	名称	规格型号	进场数量	生产厂家	自检项目	自检结果	主要使用部位
1	逆变器	SUN200-196KTL-H0	16台	华为	外观检查	合格	44#光伏阵列
签字栏	施工单位		四川浩能新能源有限公司				
	质检员						

表 B.0.10 工程材料/设备/构配件进场报审表

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)光伏发电项目(标段二)

编号: QZSQ-NBQ-005

致 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构):

我方于 2021 年 9 月 20 日进场的 SUN2000-196KTL-H0 逆变器设备数量如下(见附件), 现将质量证明文件及自检结果报上, 拟用于下述部位:

1、45#光伏阵列。

请审核。

附件: 1. 数量清单。

2. 质量证明文件。

3. 自检结果。

承包单位(章):

项目经理: 葛均明

日期: 2021/09/20

审查意见:

经审查, 该设备试验结果合格, 试验报告版面
数量符合归档要求。同意进场在该区域使用。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 李平

日期: 2021/09/20

注: 本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

产品检验记录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）

编号: QZSQ-NBQ-005

工程名称		钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）			检查日期	2021年09月20日	
序号	名称	规格型号	进场数量	生产厂家	自检项目	自检结果	主要使用部位
1	逆变器	SUN200-196KTL-H0	16台	华为	外观检查	合格	45#光伏阵列
签字栏	施工单位		四川浩能新能源有限公司				
	质检员		师文				