

预应力管桩沉桩检验批质量报验申请单

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）

编号：010101010201-41

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

根据施工承包合同的规定，41#方阵支架基础预应力管桩沉桩 检验批工作现已施工完毕，经项目部自检，质量符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求，请审查和验收。

附件：预应力管桩工程检验批质量验收记录表

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

专业监理工程师审查意见：

经审查，该分项工程所含检验批均合格，质量验收记录完整，填写规范，施工质量符合规范和设计文件的要求。

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日期：

注：本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

预应力管桩工程检验批质量验收记录表

编号: 010101010201-41

单位(子单位)工程名称		钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)光伏发电项目(标段二)															
分部(子分部)工程名称		支架基础		验收部位		41#方阵桩基施工											
施工单位		四川浩能新能源有限公司								项目经理		曹均帅					
施工执行标准名称及编号		预应力混凝土管桩技术标准 JGJ/T406-2017															
施工质量验收规范的规定						施工单位检查评定记录								监理(建设)单位验收记录			
主控项目	1	桩体质量检验		设计要求		详见检测报告								合格			
	2	桩位偏差		设计要求		符合设计要求											
	3	承载力		设计要求		√											
一般项目	1	成品桩质量	外观	无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀、桩顶无裂隙		符合要求								合格			
			桩径(mm)	±5		1	4	2	1	2	3	4	3			2	2
			管壁厚度(mm)	±10		1	3	3	2	1	4	2	1			4	5
			桩尖中心线(mm)	<2		/	/	/	/	/	/	/	/			/	/
			顶面平整度(mm)	10		5	7	5	6	2	2	1	3			4	5
			桩体弯曲 L=22m	<1/1000L		1	1	1	2	1	1	2	1			1	2
	2	接桩: 焊缝质量	第 5.5.4-2 条		/								合格				
			电焊结束后停歇时间(min)	>1.0		/	/	/	/	/	/	/			/	/	/
			上下节平面偏差(mm)	<10		/	/	/	/	/	/	/			/	/	/
			节点弯曲矢高	<1/1000L		1	2	1	1	2	1	1			1	2	1
	3	停锤标准		设计要求		符合设计要求											
	4	桩顶标高(mm)		±50		15	15	20	22	23	15	20	30	10	10		
	施工单位检查评定结果			专业工长(施工员)		师文				施工班组长		王建通					
				项目专业质量检查员: 师文 2024年06月15日													
监理(建设)单位验收结论			符合要求 监理工程师: 徐存祥 2024年06月15日 (建设单位项目专业技术负责人):														

预应力管桩沉桩检验批质量报验申请单

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）

编号：010101010201-42

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

根据施工承包合同的规定，42#方阵支架基础预应力管桩沉桩 检验批工作现已施工完毕，经项目部自检，质量符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求，请审查和验收。

附件：预应力管桩工程检验批质量验收记录表

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

专业监理工程师审查意见：

经审查，该分项工程所含检验批均合格
质量验收记录完整填写规范，施工质量符合
规范和设计文件的要求

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日期：

注：本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

预应力管桩工程检验批质量验收记录表

编号: 010101010201-42

单位(子单位)工程名称		钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)光伏发电项目(标段二)																
分部(子分部)工程名称		支架基础		验收部位		42#方阵桩基施工												
施工单位		四川浩能新能源有限公司								项目经理		曹均帅						
施工执行标准名称及编号		预应力混凝土管桩技术标准 JGJ/T406-2017																
施工质量验收规范的规定						施工单位检查评定记录								监理(建设)单位验收记录				
主控项目	1	桩体质量检验		设计要求		详见检测报告								合格.				
	2	桩位偏差		设计要求		符合设计要求												
	3	承载力		设计要求		√												
一般项目	1	成品桩质量	外观	无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀、桩顶无裂隙		符合要求												合格.
			桩径(mm)	±5		2	3	2	1	-2	-3	3	3	2	-1			
			管壁厚度(mm)	±10		6	3	-3	4	1	4	2	7	-8	3			
			桩尖中心线(mm)	<2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
			顶面平整度(mm)	10		7	7	5	3	1	2	1	4	4	2			
			桩体弯曲 L=8m	<1/1000L		5	1	6	2	1	3	2	2	1	3			
	2	接桩: 焊缝质量		第 5.5.4-2 条		/												合格.
		电焊结束后停歇时间(min)		>1.0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		上下节平面偏差(mm)		<10		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		节点弯曲矢高		<1/1000L		3	2	5	1	6	1	7	1	2	3			
	3	停锤标准		设计要求		符合设计要求												
	4	桩顶标高(mm)		±50		21	25	20	-21	29	-19	26	37	-15	36			
	施工单位检查评定结果				专业工长(施工员)		师文						施工班组长		王建通			
					合格.													
	监理单位验收结论				项目专业质量检查员: 师文 2024年 07月 08日													
符合要求 监理工程师: 徐存辉 2024年 07月 08日 (建设单位项目专业技术负责人):																		

预应力管桩沉桩检验批质量报验申请单

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二） 编号：010101010201-43

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

根据施工承包合同的规定，43#方阵支架基础预应力管桩沉桩检验批工作现已施工完毕，经项目部自检，质量符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求，请审查和验收。

附件：预应力管桩工程检验批质量验收记录表

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

专业监理工程师审查意见：经审查，该分项工程所含检验批均合格，质量验收记录完整，填写规范，施工质量符合规范和工程设计的要求。

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日

期：

注：本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

预应力管桩工程检验批质量验收记录表

编号： 010101010201-43

单位（子单位）工程名称			钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）																	
分部（子分部）工程名称			支架基础			验收部位			43#方阵桩基施工											
施工单位			四川浩能新能源有限公司									项目经理			曹均帅					
施工执行标准名称及编号			预应力混凝土管桩技术标准 JGJ/T406-2017																	
施工质量验收规范的规定						施工单位检查评定记录										监理（建设）单位验收记录				
主控项目	1	桩体质量检验	设计要求			详见检测报告										合格				
	2	桩位偏差	设计要求			符合设计要求														
	3	承载力	设计要求			√														
一般项目	1	成品桩质量	外观	无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀、桩顶无裂隙			符合要求										合格			
			桩径（mm）	±5			3	3	-2	1	-3	3	4	2	-1					
			管壁厚度（mm）	±10			7	3	-2	3	2	-1	2	-5	-2	3				
			桩尖中心线（mm）	<2			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
			顶面平整度（mm）	10			4	7	3	3	4	3	1	3	2	i				
			桩体弯曲 L=8m	<1/1000L			4	3	5	2	1	4	2	2	2	4				
	2	接桩：焊缝质量	第 5.5.4-2 条			/										合格				
			电焊结束后停歇时间（min）	>1.0			/	/	/	/	/	/	/	/	/			/		
			上下节平面偏差（mm）	<10			/	/	/	/	/	/	/	/	/			/		
			节点弯曲矢高	<1/1000L			4	2	6	1	6	3	7	4	2			5		
	3	停锤标准	设计要求			符合设计要求										合格				
	4	桩顶标高（mm）	±50			36	27	22	-18	29	-18	16	35	-15	39					
	施工单位检查评定结果			专业工长（施工员）			师文					施工班组长			王建通					
				符合设计要求																
				项目专业质量检查员：师文 2024年 07 月 13 日																
	监理（建设）单位验收结论			监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：徐存辉 2024年 7 月 13 日																

预应力管桩沉桩检验批质量报验申请单

工程名称： 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二） 编号：010101010201-44

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

根据施工承包合同的规定，44#方阵支架基础预应力管桩沉桩 检验批工作现已施工完毕，经项目部自检，质量符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求，请审查和验收。

附件：预应力管桩工程检验批质量验收记录表

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

专业监理工程师审查意见：经审查该分项工程所含检验批均合格，质量验收记录完整，填写规范，施工质量符合规范和工程设计文件的要求，

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日期：

注： 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

预应力管桩工程检验批质量验收记录表

编号: 010101010201-44

单位(子单位)工程名称		钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)光伏发电项目(标段二)															
分部(子分部)工程名称		支架基础		验收部位		44#方阵桩基施工											
施工单位		四川浩能新能源有限公司								项目经理		曹均帅					
施工执行标准名称及编号		预应力混凝土管桩技术标准 JGJ/T406-2017															
施工质量验收规范的规定						施工单位检查评定记录								监理(建设)单位验收记录			
主控项目	1	桩体质量检验		设计要求		详见检测报告								合格			
	2	桩位偏差		设计要求		符合设计要求											
	3	承载力		设计要求		√											
一般项目	1	成品桩质量	外观	无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀、桩顶无裂隙		符合要求								合格			
			桩径(mm)	±5		2	3	3	1	-2	-5	3	3			1	-1
			管壁厚度(mm)	±10		4	3	-3	4	1	5	2	7			-8	4
			桩尖中心线(mm)	<2		/	/	/	/	/	/	/	/			/	/
			顶面平整度(mm)	10		6	7	4	3	3	2	2	4			4	3
			桩体弯曲 L=8m	<1/1000L		6	1	5	2	1	6	2	2			4	3
	2		接桩:焊缝质量	第 5.5.4-2 条		/								合格			
			电焊结束后停歇时间(min)	>1.0		/	/	/	/	/	/	/	/			/	/
			上下节平面偏差(mm)	<10		/	/	/	/	/	/	/	/			/	/
			节点弯曲矢高	<1/1000L		5	2	5	3	6	2	7	1			4	3
	3		停锤标准	设计要求		符合设计要求								合格			
	4		桩顶标高(mm)	±50		21	42	31	-21	31	-19	26	37			-25	4
	施工单位检查评定结果		专业工长(施工员)		师文				施工班组长		王建通						
			符合设计要求														
	监理单位验收结论		项目专业质量检查员: 师文 2024年 08月 31日														
合格 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 徐存辉 2024年 08月 31日																	

预应力管桩沉桩检验批质量报验申请单

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)光伏发电项目(标段二) 编号: 010101010201-45

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

根据施工承包合同的规定, 45#方阵支架基础预应力管桩沉桩 检验批工作现已施工完毕, 经项目部自检, 质量符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求, 请审查和验收。

附件: 预应力管桩工程检验批质量验收记录表

施工项目部(章):

项目经理:

日期:

曹日明
2021/09/08

专业监理工程师审查意见: 经审查该分项工程所含检验批均合格, 质量验收记录完整, 填写规范, 施工质量符合规范和工程设计文件的要求。

监理项目部(章):

专业监理工程师:

日期:

徐存辉
2021/09/08

注: 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。