

# 单位工程定位放线检验批质量验收记录报审表

工程名称：浙江衢州杭泰 160MW 农光互补光伏发电项目 220kv 升压站工程  
编号：

致常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我单位已完成了配电装置楼单位工程定位放线工作，现报审，请予以审核。

附件：配电装置楼单位工程定位放线检验批质量验收记录

常州正衡电力工程监理有限公司  
浙江衢州杭泰 160MW 农光互补光伏发电项目 220kv 升压站工程  
施工项目部（章）：  
项目经理：黎永光  
日期：2016.11.14

监理项目部审查意见：

验收合格

常州正衡电力工程监理有限公司  
浙江衢州杭泰 160MW 农光互补光伏发电项目 220kv 升压站工程  
监理项目部（章）：  
总/专业监理工程师：张杰  
日期：2016.11.14

注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。



## 单位工程定位放线检验批质量验收记录

编号: 050101010101001

表 5.2.1

|                  |    |                                                             |                                                       |                 |                                     |                |     |                  |   |   |   |   |   |   |    |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----|------------------|---|---|---|---|---|---|----|
| 单位(子单位)<br>工程名称  |    | 道路基础                                                        |                                                       | 分部(子分部)<br>工程名称 |                                     | 地基与基础(定位及高程控制) |     |                  |   |   |   |   |   |   |    |
| 分项工程名称           |    | 定位放线                                                        |                                                       | 验收部位            |                                     | 道路基础定位放线       |     |                  |   |   |   |   |   |   |    |
| 施工单位             |    | 德京集团股份有限公司                                                  |                                                       |                 |                                     | 项目经理           | 蔡永尧 |                  |   |   |   |   |   |   |    |
| 施工执行标准<br>名称及编号  |    | 《110kV—1000kV 变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》<br>(Q/GDW 183—2008)   |                                                       |                 |                                     | 专业工长<br>(施工员)  | 刘建军 |                  |   |   |   |   |   |   |    |
| 分包单位             |    | /                                                           |                                                       |                 |                                     | 分包项目经理         | /   |                  |   |   |   |   |   |   |    |
| 类别               | 序号 | 检查项目                                                        | 质量标准                                                  | 单位              | 施工单位自检记录                            |                |     | 监理(建设)单位<br>验收记录 |   |   |   |   |   |   |    |
| 主控项目             | 1  | 控制桩测设                                                       | 根据建(构)筑物的主轴<br>线设控制桩。桩深度应<br>超过冰冻土层。各建<br>(构)筑物不应少于4个 | /               | 按照构筑物实际要求, 设置了 20 个控制<br>桩, 桩位设置牢固。 |                |     | 合格               |   |   |   |   |   |   |    |
|                  | 2  | 平面控制桩精度                                                     | 应符合二级导线的精度<br>要求                                      | /               | 平面控制桩误差在二级导线的精度要求<br>范围内。           |                |     | 符合要求             |   |   |   |   |   |   |    |
|                  | 3  | 高程控制桩精度                                                     | 应符合三等水准的精度<br>要求                                      | mm              | 2                                   | 0              | 2   | 1                | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 合格 |
|                  | 4  | 全站仪定位精度                                                     | 应符合现行有关标准的<br>规定                                      | mm              | 1                                   | 0              | 2   | 2                | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 合格 |
| 施工单位<br>检查结果     |    | 班组长: 刘兴强<br>项目专业质量检查员: 董祥安<br>项目专业技术负责人: 刘建军<br>2016年11月24日 |                                                       |                 |                                     |                |     |                  |   |   |   |   |   |   |    |
| 监理(建设)单位验<br>收结论 |    | 符合要求。<br>专业监理工程师: 张庆<br>(建设单位项目专业技术负责人)<br>2016年11月14日      |                                                       |                 |                                     |                |     |                  |   |   |   |   |   |   |    |