



绍兴华茂化纤有限公司
4.8MW//10.4MWh电化
学储能电站项目

施工区域：绍兴华茂化纤有限公司厂区内。

施工内容：施工场地围栏复装。

拍摄时间：2024.11.16 15:39

天气：阴 21℃

地点：柯桥区·华茂化纤

建设单位：北京京能数字科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：许继电力股份有限公司

今日水印
相机 真实可验

防伪 H9CKGP4L92DYMx







绍兴华茂化纤有限公司
4.8MW/10.4MWh电化学
储能电站项目

施工区域: 施工区域

施工内容: 设备基础浇筑

拍摄时间: 2024.11.25 16:19

天气: 阴 17℃

地点: 柯桥区·华茂化纤

建设单位: 北京京能数字科技有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位: 许继电力股份有限公司

今日水印
相机 真实可信

16Gb LHLKC24YH6DLPR





绍兴华茂化纤有限公司
4.8MW//10.4MWh电化
学储能电站项目

施工区域: 施工现场
施工内容: 设备基础模板安装
拍摄时间: 2024.12.02 13:31
天气: 晴 20℃
地点: 柯桥区·华茂化纤
建设单位: 北京京能数字科技有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位: 许继电气股份有限公司

今日水印
相机 真实可信

TS 01 M4XND 3H6TBGUMH



绍兴华茂化纤有限公司
4.8MW/10.4MWh电化
学储能电站项目

施工区域: 施工现场
施工内容: 节后复工安全检查
拍摄时间: 2025.02.13 09:51
天气: 晴 8°C
地点: 柯桥区: 华茂化纤
建设单位: 北京京能数字科技有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位: 许继电气股份有限公司

今日水印
相机 真实可验

水印 B3YLNWPPNNGHBM







绍兴华茂化纤有限公司
4.8MW//10.4MWh电化
学储能电站项目

施工区域: 施工现场,

施工内容: 节后复工安全检查,

拍摄时间: 2025.02.13 10:01

天气: 轻度雾霾 8°C

地点: 柯桥区·华茂化纤

建设单位: 北京京能数字科技有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位: 许继电气股份有限公司

今日水印
相机 真实可验

水印 M9CX2HG4A2U3NT