


GFDZJBM30: 旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 天湖能源孝南三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目

编号:

日期及天气: 2016 年 6 月 20 日 阴	施工单位: 湖北华网电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 3、4、5 区箱变 35KV 电缆耐压试验	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 15: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、有耐压试验专项方案; 2、已办理好施工工作票, 做好安全技术交底; 3、试验周边区已拉好安全警戒线, 电缆另外一头也已拉好安全警戒线, 已派专人监护, 严禁他人进入, 无关人员已撤离试验现场 4、试验期间没有发生安全事故。	
发现的问题及处理情况:	
旁站监理人员(签字):  2016 年 6 月 20 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建