

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 天湖能源孝感三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目

编号: HRGF-AQJL-1014

现场工作内容		围栏到货吊卸		
作业地点		光伏区		
作业项目 主要危险分析		吊车倾覆、吊索断裂、回旋半径内伤人		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1. 吊装安全交底完成; 2. 安全员到场; 3. 司机持证上岗; 4. 施工班长到场。		
	平面 布置	1. 吊索检查无损伤; 2. 吊车站位符合要求, 支腿用枕木垫实; 3. 吊装区设置安全警示标志、警戒线。		
	安全 措施	1. 安全帽正确佩戴; 2. 劳保用品正常使用; 3. 安全措施执行良好。		
现场 主要 问题	正常		监 理 有 关 措 施	
旁站 时间	开始	2017 年 10 月 15 日 13 时 10 分	对 应 作 业	开始旁站时现场作业状况: 良好
	结束	2017 年 10 月 15 日 13 时 55 分		结束旁站时现场作业状况: 良好

旁站监理人员(签名): 刘恒

作业负责人(签名): 李江

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。

