

安全旁站监理记录表

工程名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目 编号：YGQHGD-AQPZ-001

现场工作内容		土方开挖		
作业地点		管理区配电楼		
作业项目 主要危险分析		现场开挖面为回填土，开挖、堆土时易造成土方塌陷；		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全管理体系健全。是 ☒ 否 ☐ 2、安全生产责任制落实。是 ☒ 否 ☐ 3、施工组织设计（方案）经审批、执行。是 ☒ 否 ☐ 4、安全教育落实。是 ☒ 否 ☐ 5、分部分项安全技术交底落实。是 ☒ 否 ☐ 6、应急预案经审批、落实执行。是 ☒ 否 ☐		
	平面布置	平面布置执行前期报审的土方专项施工方案。		
	安全措施	开挖土方远离基坑，基坑边缘简易围挡。		
现场主要问题	无		监理有关措施	无
	整改结果：			复验意见：
旁站时间	开始	2016 年 09 月 07 日 13 时 0 分		对应作业
	结束	2016 年 09 月 08 日 10 时 20 分		

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：