

安全旁站监理记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-022

现场工作内容		光伏区灌注桩施工的安全监理旁站工作	
作业地点		光伏二区 12#~14#方阵	
作业项目 主要风险分析		运输混凝土的装载机的滑坡、临时用电的安全防护、林业地区的防火消防、混凝土搅拌机的安全操作。	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、施工单位安全员到岗，班组长到岗进行现场管理监督； 2、班前进行了安全交底、班后进行安全总结； 3、签订安全责任书、安全交底书，各职工签字。	
	平面布置	1、现场施工机械布置按施工总平面图布置，线路规划合理； 2、施工机械均有安全规章制度，车辆有年审合格标志； 3、油料等危险品与火源有安全隔离措施，临时用电有安全漏电保护措施；	
	安全措施	1、进入工地必须戴好安全帽； 2、施工现场禁止吸烟，不得使用明火取暖； 3、特殊工种有操作证，人员有岗前安全培训； 4、仓库、配电房设有沙箱、灭火器（干粉）； 5、施工机械悬挂安全操作规程，临时道路设有安全警示牌； 6、临边口拉警戒线，设有安全防护栏杆； 7、安全员、施工员施工现场不断巡查巡视。	
现场主要问题	有不戴安全帽现象。		要求施工方安全员加强监管。
	整改结果：已经整改。		复验意见：安全施工，常抓不懈。
旁站时间	开始	2017年5月11日8时00分	对应作业
	结束	2017年5月20日17时00分	
		安全意识不够	
		加强了安全责任	

旁站监理人员：

作业负责人：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。