

安全旁站监理记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-007

现场工作内容		开关站基础施工的安全监理旁站工作	
作业地点		开关站建筑物施工	
作业项目 主要风险分析		运输混凝土的装载机的滑坡、临时用电的安全防护、林业地区的防火消防、吊车的安全操作、挖掘机的安全操作、混凝土搅拌机安全操作、深基坑作业高空作业安全施工。	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、施工单位安全员到岗，班组长到岗进行现场管理监督； 2、班前进行了安全交底，班后进行安全总结； 3、签订安全责任书、安全交底书，各职工签字。	
	平面布置	1、现场施工机械布置按施工总平面图布置，线路规划合理； 2、施工机械均有安全规章制度，车辆有年审合格标志； 3、油料等危险品与火源有安全隔离措施，临时用电有安全漏电保护措施； 4、高处作业要设置安全防护栏杆； 5、深基坑作业的安全防护及警戒线的设置。	
	安全措施	1、进入工地必须戴好安全帽； 2、施工现场禁止吸烟，不得使用明火取暖； 3、特殊工种有操作证，人员有岗前安全培训； 4、仓库、配电房设有沙箱、灭火器（干粉）； 5、施工机械悬挂安全操作规程，临时道路设有安全警示牌； 6、临边口拉警戒线，设有安全防护栏杆； 7、高空作业要系好安全带； 8、安全员、施工员施工现场不断巡查巡视。	
现场主要问题	有不戴安全帽、屋面平台未加装安全防护栏杆现象。		要求施工方安全员及时整改！加强监管。 复验意见：要求安全员加强巡查巡视，安全施工，常抓不懈。
	整改结果：已经整改。		
旁站时间	开始	2016 年 11 月 11 日 8 时 00 分	对应作业
	结束	2016 年 11 月 20 日 17 时 00 分	
		安全意识不够 加强了安全责任	

旁站监理人员：

作业负责人：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。