

JXM13: 监理安全检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 铜川二期50MWp农业大棚光伏发电项目

编号: 019(2017)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正德
检查时间	2017.8.1	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场整改问题落实情况		
存在问题	①. 垃圾清理不及时. ②. 临时排水不到位. ③. 易燃易爆物品堆放混乱, 未分类, 位置不正确. ④. 个别工人未戴安全帽, 未穿反光服.		
整改要求	加强现场管理, 尽快监督落实, 加强安全教育, 提高工人安全意识。		
检查人	周礼 李强	施工项目部 签收人/日期	李强 2017/8
整改情况	已整改. 整改负责人: 李强 日期 2017/8		
复查意见	整改不彻底 继续整改. 复查人: 周礼 日期 2017/8		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。