

JXM13: 监理安全检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 铜川中广新能源有限公司耀州二期

编号: 003(2017)

施工单位	中广能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017年4月7日	检查地点	光伏区. 材料场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区支架安装, 木模板加工.		
存在问题	1. 施工区无危险源告知牌. 2. 材料区圆盘锯使用不规范. 3. 人字梯未连接. 4. 装载机进场未报验.		
整改要求	以上问题要求中午整改完成.		
检查人	张居伟 周玉山.	施工项目部 签收人/日期	张居伟
整改情况	1. 2. 3. 已整改完成 整改负责人: 张居伟 日期 2017.8.4		
复查意见	1. 2. 3 已整改完成 复查人: 周玉山 日期 2017.8.4		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。