

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 河南林州东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号: AQPZ-04

现场工作内容		三轮运输车运输混凝土	
作业地点		场内集电线路5号基坑	
作业项目 主要风险分析		山路崎岖容易造成下滑翻车等	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	运输人员完成安全警示教育	
	平面布置	符合安全文明标准施工。	
	安全措施	现场人员佩戴安全帽	
现场主要问题	无		监理有关措施
	整改结果:		复验意见:
旁站时间	开始	2017年3月1日 12时00分	对应作业
	结束	2017年3月1日 18时00分	

旁站监理人员 (签名): 张金鑫

作业负责人 (签名): 尤留欢

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建