

安全旁站监理记录表

工程名称：吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

编号:JAQ-003

现场工作内容		设备吊装	
作业地点		配电室	
作业项目 主要危险分析		高处坠落、物体打击、其他伤害	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	有施工方案且已审批。施工人员持证上岗，安全员负责现场的安全事宜，施工前已进行了安全交底。	
	平面布置	作业区现场设置了安全围栏、警示牌，现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、对起重司机、起重工及起重指挥人员资质及对起重机械完好性的要求。 2、对作业前安全技术交底的要求。 3、对吊装作业一般安全措施。 4、防止高空坠落安全措施。 5、防止吊装结构失稳安全措施。 6、防止起重机倾覆安全措施。 7、防止触电安全措施。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 吊装钢丝绳出现断股		监理指令： 要求更换钢丝绳
	整改结果 已更换		复查意见： 已更换
旁站时间	开始	2017 年 4 月 13 日 9 时	对应作业 开始前人、机、料、法、环良好。 吊装完成，现场“工完、料净、场地清”。
	结束	2017 年 4 月 13 日 16 时	

安全旁站监理人员（签名）：陈锐虎

安全施工负责人（签名）：林武