

安全旁站监理记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号： 001

现场工作内容		满堂脚手架搭建			
作业地点		配电房			
作业项目 主要危险分析		脚手架搭建，高空作业，防止高空坠物和物体打击。			
施工现场 安全文明 施工 评价	组织 管理	1.进行三级安全教育，加强安全意识。 2.检查安全帽，安全带等防护用具，确保配置齐全，使用到位 3.严格现场安全员监护制度，施工队，施工项目部，监理安全员到位方可施工。			
	平面 布置	1.施工现场封锁，建立隔离区，防止误伤其他作业人员。 2.安全文明施工管理基本满足要求。			
	安全 措施	1.安全施工方案执行基本到位，现场安全员，隔离区建立基本到位。 2.现场施工人员配备安全帽、安全带、作业手套，安全措施到位。			
现场 主要 问题	1.现场施工稍显混乱，没有统一的指挥人员		监理 有关 措施	1.要求施工队安排专人指挥。	
	整改结果：1.已安排专人指挥作业。			复验意见：1.满足安全施工方案。	
旁站 时间	开始	2016 年 12 月 10 日 8 时 30 分		对应 作业	满堂脚手架未搭建
	结束	2016 年 12 月 15 日 16 时 30 分			满堂脚手架已搭建 50%

旁站监理人员（签名）： 

作业负责人（签名）： 