


安全旁站监理记录表

工程名称：青州老王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站

编号：AQPZ-03

| | | | |
|----------------|-------|--------------------|--------|
| 现场工作内容 | | 彩钢瓦屋顶钢结构加固 | |
| 作业地点 | | 5#厂房 | |
| 作业项目 主要危险分析 | | 有高空作业，存在安全隐患， | |
| 施工现场安全文明施工评价 | 组织管理 | 检查安全带、升降机，符合设计规范要求 | |
| | 平面布置 | 符合全文明标准化施工。 | |
| | 安全措施 | 施工前必须配戴安全带、安全帽。 | |
| 现场主要问题 | 无 | | 监理有关措施 |
| | 整改结果： | | 复验意见： |
| 旁站时间 | 开始 | 2016年12月6日 8时00分 | 对应作业 |
| | 结束 | 2016年12月6日 16时00分 | |

旁站监理人员（签名）：  师勇

作业负责人（签名）： 张生

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。