

安全旁站监理记录表

工程名称：青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站

编号：AQP2-01

现场工作内容		彩钢瓦屋顶钢结构加固	
作业地点		1#厂房	
作业项目 主要危险分析		有高空作业点，存在安全隐患	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	检查安全带、升降机，符合设计规范要求	
	平面 布置	符合全文明标准化施工。	
	安全 措施	施工前必须佩戴安全带、安全帽	
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2016年11月3日 8:00分	对应 作业
	结束	2016年11月3日 16:00分	

旁站监理人员（签名）：张勇

作业负责人（签名）：张生

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。