

安全旁站监理记录表

工程名称: 青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站

编号: AQPZ-03

现场工作内容		彩钢瓦屋顶钢结构加固	
作业地点		8#厂房	
作业项目 主要危险分析		有高空工作点, 存在安全隐患	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	检查安全带、升降机, 符合设计规范要求	
	平面布置	符合全文明标准化施工。	
	安全措施	施工前必须佩戴安全带、安全帽。	
现场主要问题		无	
	整改结果:	监理 有关 措施	复验意见:
旁站时间	开始	2016年12月10日 8时00分	对应 作业
	结束	2016年12月10日 16时00分	

旁站监理人员:

张勇

作业负责人(签名): 张勇

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。