



安全旁站监理记录表

工程名称：内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理20兆瓦光伏发电项目
编号：

日期及气候：2017年03月02日 晴		工程地点：小余太镇20兆瓦光伏施工现场	
旁站监理的部位及工序： 吊装支架			
旁站监理开始时间：10：00		旁站监理结束时间：11：05	
施工情况： 1. 今日吊装支架，经审查吊装队伍资质齐全，人证对照，专项施工方案满足施工现场使用要求。 2. 参加吊装人员防护措施到位均佩戴安全帽，安全带，拉警戒线，并由施工单位进行安全技术交底，参加人员14人。			
监理情况： 1、我监理部现场旁站人员1人。 2、施工方案已通过专家论证，总监理工程师对该项施工方案进行审核，满足安全施工要求，同意施工。 3、吊装过程中，我监理人员全程进行旁站。			
发生情况： 无			
处理意见： 无			
备注：			
施工单位（项目部章）： 安全员（签字）：  陆国清 2017年3月2日		监理单位（项目部章）： 旁站监理人员（签字）：  朱号兵 2017年3月2日	