

安全旁站监理记录表

工程名称：内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理20兆瓦光伏发电项目
编号：

日期及气候：2017年04月02日 晴	工程地点：小余太镇20兆瓦光伏施工现场（管理区）
旁站监理的部位及工序：管理区外墙保温及粉刷（高空作业）	
旁站监理开始时间：9：00	旁站监理结束时间：11：45
施工情况： 1. 参加吊装人员防护措施到位均佩戴安全帽，安全带，并由施工单位进行安全技术交底，参加人员9人。 2. 现场安全员、技术员均在现场。	
监理情况： 1. 我监理部现场旁站人员1人。 2. 施工前检查安全防护措施质量，符合要求，同意进行施工。 3. 施工过程中，我监理人员全程进行旁站。	
发生情况： 无	
处理意见： 无	
备注：	
施工单位（项目部章）： 安 全 员（签字）：陆国清 2017年 4月2日 小余太镇20兆瓦光伏发电项目专用章	监理单位（项目部章）： 旁站监理人员（签字）：王 熙 东 2017年 4月 2日