

安全旁站监理记录

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏一期 20MWp 项目

编号：005

现场工作内容		1#、2#、3#、4# 箱变吊装	
作业地点		1#、2#、3#、4# 光伏区箱变位置	
作业项目 主要风险分析		吊装用的钢丝绳、新钢丝绳打出	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	现场安全管理人员对入场有安全技术交底，对接人员及时进行安全技术交底。	
	平面布置	一台吊车（吨位）设置符合安全文明施工标准化管理的要求。	
	安全措施	所搭手架、所搭脚手、安全网、安全带、整个施工过程符合安全保证措施的规定要求	
现场主要问题	无		无
	整改结果：	无	复验意见：
旁站时间	开始	年 月 日 时 分	对应作业
	结束	年 月 日 时 分	

旁站监理人员（签名）：[签名]

作业负责人（签名）：[签名]

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建

安全旁站监理记录

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏一期 20MWP 项目

编号: 003

现场工作内容		主控室屋顶板支架安装。	
作业地点		66kV 升压站。	
作业项目 主要风险分析		交叉作业时防止物件坠落砸伤他人。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场安全员、技术员已到位。对施工人员进行安全技术交底。安全带、安全绳佩戴已正确。	
	平面 布置	现场施工符合安全文明施工标准化管理规定的要求。	
	安全 措施	现场安全员 1 名。施工人员安全绳。安全带佩戴已正确。	
现场 主要 问题	无		无
	整改结果:	无	复验意见:
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 14 日 7 时 30 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 14 日 16 时 30 分	
旁站监理人员 (签名):		作业负责人 (签名):	

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建


工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏一期 20MWp 项目

066

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名)

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



安全旁站监理记录

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏一期 20MW 项目

编号：002

现场工作内容		光伏区安装（线路紧张，线路交叉，吊车作业）	
作业地点		施工区场内	
作业项目 主要危险分析		吊车，线路交叉，物体打击	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	安全管理人员到位，有安全技术交底记录，有所谓措施方案。	
	平面布置	吊车（吊车）一般性危险，因受天气影响，视线不佳，管理混乱。	
	安全措施	施工操作人员有所防护，防护措施，安全中，安全等。	
现场主要问题	整改结果：	无	无
	复验意见：		
旁站时间	开始	2016 年 11 月 27 日 8 时 20 分	对应作业
	结束	2016 年 11 月 27 日 12 时 10 分	

旁站监理人员（签名）：[签名]

作业负责人（签名）：[签名]

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建

安全旁站监理记录

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏一期 20MW 项目

编号: 001

现场工作内容		钢管前吊杆进场, 起吊	
作业地点		施工现场地面	
作业项目 主要风险分析		①起吊钢丝绳, ②在吊钩旋转半径内, ③起重折出。	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	①现场安全员三级教育, 有技术交底。 ②施工前对现场人员进行安全、技术交底并签字。 ③施工前, 执行。	
	平面布置	现场设置起重半径(25m), 在检查符合安全文明施工要求。	
	安全措施	对参加作业的工人进行安全教育, 所吊重物, 安全性检查, 作业前对起吊所用的绳索、机械情况进行检查, 符合安全技术交底要求。	
现场主要问题	无		无
	整改结果:	复验意见:	
旁站时间	开始	2016年11月3日9时10分	对应作业
	结束	2016年11月3日15时30分	

旁站监理人员(签名): 王世

作业负责人(签名): 王世

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏一期 20MWp 项目

编号:

旁站监理人员 (签名):

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

