

安全旁站监理记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

现场工作内容		正泰新能源柯城 160MW 光伏生态公园项目		
作业地点		主控楼		
作业项目 主要危险分析		未设置防护立网		
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	施安全员到岗。		
	平面 布置	未按施安主规范要求搭设防护立网。 脚手板或脚手笆及防护立网。		
	安全 措施	已编制施安方案。		
现场 主要 问题	作业面较大且高空作 业存有安全隐患。		监理 有关 措施	下管理通知单
	整改结果： 施安主已组织设防护立网 是现场整改。			复验意见： 合格。
旁站 时间	开始	2016 年 12 月 04 日 14 时 0 分	对应 作业	存有隐患。
	结束	2016 年 12 月 04 日 17 时 00 分		已整改。

旁站监理人员（签名）：

张颖 刘北发

作业负责人（签名）：

余泽瑞