

安全旁站监理记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

现场工作内容		正泰新能源 柯城 160MW 光伏生态园项目			
作业地点		施 2 现场			
作业项目 主要危险分析		临时用电不规范。			
施工现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场施 2 安全员到岗			
	平面 布置	新箱加区无安全标志。 配电箱无防护措施			
	安全 措施	施 2 现场安全文明施工方案已编制。			
现场 主要 问题	临时用电接线不规范 未架空、未穿管、未埋地。		监理 有关 措施	下联系单	
	整改结果： 已按要求整改。			复验意见： 合格	
旁站 时间	开始	2016 年 11 月 28 日 14 时 0 分		对应 作业	存在隐患。
	结束	2016 年 11 月 28 日 16 时 0 分			已全部整改。

旁站监理人员（签名）：

张强、刘士发

作业负责人（签名）：余泽洪