

安全旁站监理记录表

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号:GFFD-08

现场工作内容:		光伏区 36-40# 单桩基础作业。	
工作地点:		光伏区、施工区	
作业项目主要风险分析		触电伤害、行为性伤害、物理性伤害。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、现场人员配置 <u>11</u> 人，是否满足现场施工需求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、工作票签发（ ☐ A 票 ☒ B 票），人员签字是否齐全（ ☒ 是 ☐ 否） 3、安全技术交底是否已进行（ ☒ 是 ☐ 否） 4、施工负责人、安全监护人是否到岗到位（ ☒ 是 ☐ 否）	
	平面布置	1、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、电动提土机、空压机、施工现场用电设施的设置及油料的存放保管是否符合安全文明标准化管理规定要求（ ☒ 是 ☐ 否） 3、其它：	
	安全措施	1、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求（ ☒ 是 ☐ 否） 现场配备的安全防护用品/设施有： ☒ 安全帽、 ☐ 软梯、 ☐ 安全防护绳、 ☐ 速差器、 ☐ 防护网 2、安全保证措施在现场是否执行到位（ ☒ 是 ☐ 否）	
现场主要问题	塔吊吊运时，安全维护不规范。		监理有关措施 现场口头通知整改。
	整改结果： <u>整改完毕</u>		
旁站时间	开始	2016年12月23日 7时10分	对应作业
	结束	2016年12月23日 16时40分	
		作业负责人： <u>王明华</u>	

旁站监理人员：孙明宇

作业负责人：王明华