

旁站监理记录表

工程名称: 无棣县西小王镇 60MW 农光互补集中式光伏发电项目

编号: GFFD— 014

日期及天气: 2017.6.21. 阴. 23~35°	施工单位: 苏州爱康能源工程技术股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 龙门架吊装就位旁站.	
旁站监理开始时间: 2017.6.21. 8:27	旁站监理结束时间: 2017.6.21. 18:22

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 检查吊车司机操作证: 符合要求, 持证上岗.
2. 检查上高空人员持证高空作业: 符合要求, 持证.
3. 检查上高空人员着装: 安全带系上高空: 符合要求.
4. 检查安全绳、管理人员: 均齐全.
5. 吊装现场采取安全措施, 拉警戒线, 且有人看护.
6. 整个吊装过程符合各项安全要求.

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):

郭志伟

2017 年 6 月 21 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。