

旁站监理记录表

工程名称: 无棣西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电项目

编号: GTFH-46

日期: 2017 年 07 月 24 日 天气: 晴

施工单位: 苏州爱康能源工程技术有限公司

旁站监理的部位或工序: 1#开关柜-7#箱变; 2#开关柜-10#箱变高压电缆接线

旁站开始时间: 2017 年 07 月 24 日 06 时 45 分

旁站结束时间: 2017 年 07 月 24 日 11 时 25 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。
- 2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收, 基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求, 基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。
- 3、施工管理人员 4 人、安装人员 15 人, 是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。
- 4、电缆型号, 电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计, 绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。
- 5、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全, 无损伤。
- 6、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。
- 7、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。
- 8、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。
- 9、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员 (签字): 郭光德

2017 年 07 月 24 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 1 份