

## 旁站监理记录

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电项目

编号:61779-34

日期: 2017年07月19日	天气: 多云	施工单位: 苏州安康船原工程技术有限公司
旁站监理的部位或工序: 25#~26#变; 26#~27#变; 27#~28#变; 28#~29#变; 29#~30#高压电缆接头		
旁站开始时间: 2017年07月19日 07时 10分	旁站结束时间: 2017年07月19日 12时 30分	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:		
1、施工作业指导书是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 向全体施工人员进行了技术交底。		
2、施工管理人员 2 人、试验人员 6 人, 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 均到岗。		
3、试验设备使用 <u>交流耐压表; 绝缘电阻表</u> , 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 在检验有效期内。		
4、交流耐压试验的频率、电压和时间是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 满足要求。		
5、试验操作方法及安全措施是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合规定。		
6、耐压试验前后, 绝缘电阻测量是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 有明显变化。		
发现问题及处理情况:		
无		
旁站监理人员(签字): 郭光喜	2017年07月19日	

旁站监理人员（签字）：郭光喜

2017年07月19日

本表由项目监理部填写，项目监理部存1份