

安全旁站监理记录表

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目 编号: GFFD-5

现场工作内容		25#铁塔至220KV变电站顶管工程	
工作地点		5#井至4#井顶管工程施工现场	
作业项目主要风险分析		1. 物体打击 2. 坍塌 3. 触电 4. 高空坠落 5. 有害气体危害 6. 交通事故 7. 公共设施破坏	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织管理	1、现场人员配置 12 人, 是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2、工作票签发 (☒ A 票 ☐ B 票), 人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3、安全技术交底是否已进行 (☒ 是 ☐ 否) 4、施工负责人、安全监护人是否到岗到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面布置	1、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、电动顶管机、空压机、施工现场用电设施的设置及油料的存放保管是否符合安全文明标准化管理规定要求 (☒ 是 ☐ 否) 3、其它:	
	安全措施	1、安全防护用品设施的投入、使用是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 现场配备的安全防护用品设施有: (☒ 安全帽、 ☐ 软梯、 ☐ 安全防护绳、 ☐ 速差器、 ☒ 防护网、顶管上部有安全防护设施、顶管上部有安全标志)。 2、安全保证措施在现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否)	
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施 复验意见:
	整改结果:		
旁站 时间	开始	2017 年 6 月 13 日 8 时 16 分	对应 作业
	结束	2017 年 6 月 17 日 17 时 27 分	

旁站监理人员 (签名): 郭光强

作业负责人 (签名): 张新泽