

旁站监理记录表

工程名称：无棣县西小王镇 60MWp 农光互补集中式光伏发电项目

编号：GFFD—016

日期及天气：2017.6.16. 阴. 22~30℃	施工单位：苏州爱康能源工程技术股份有限公司
旁站监理的部位或工序：2#主变压器移位就位旁站。	
旁站监理开始时间：2017.6.16. 8:20	旁站监理结束时间：2017.6.16. 17:57
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 检查变压器器身：无油迹，数据条：无碰撞符合要求。 2. 检查液压器：无渗漏，2号正常。 3. 检查垫枕木下土地：夯实牢固可靠。 4. 清理人字坑内：施工人字坑，满足施工需要。 5. 2#主变压器就位过程中：符合专项方案要求，未造成。 6. 2#主变压器就位正确：位置符合设计图要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：邵文强 2017 年 6 月 16 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。